

Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

INFORME DEL EJERCICIO DE COMPARACIÓN INTERLABORATORIOS (EILA 2014) DE MATERIALES

COMUNIDAD DE ANDALUCÍA





Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

- 1 Resultados de los laboratorios participantes
- 2 Valor asignado, incertidumbre asociada, y desviación típica por reproducibilidad
- 3 Representación gráfica de los valores del parámetro z-Score
- 4 Evaluación del rendimiento/desempeño

Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

1 Resultados de los laboratorios participantes.

1.1 DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS ACEROS PARA EL ARMADO Y PRETENSADO DEL HORMIGÓN

Tabla 1

	Altura máxima de corruga transversal	Separación de corrugas	Inclinac	ón corruga	Perímetro sin corrugas (espaciamiento medio)		
Cód. Iaboratorio	valor medio (mm)	(mm)	valor 1 (°)	valor 2 (°)	valor 3 (°)	valor 4 (°)	valor e (mm)
1	1	7,7	69	48	68	48	2,3
5	1,01	15,3	138,2	121,5	38,4	54,5	4,5
16	1,67	14,77	69	51	70	51	4,5
32	0,941	7,583	61	49	*	*	1,64
62	0,78	7,616	27	45	24,5	42	*
63	0,701	7,86	61	44	63	44	1,6
97	0,93	15,4	65	62	69	69	2,73
100	0,969	15,3	63,02	63,51	47,11	47,38	3,662
112	0,99	16,3	64,2	64,8	64,5	*	3,4
114	0,83	7,69	67	40	64	42	7,53
116	0,96	153	60	41	60°-41°	27	1,35
118	0,98	15,38	67	50	67	49	1,63
129	0,706	7,9	62	44	63	44	1,61
157	0,89	15,45	64	47	*	*	4,3
158	0,664	7,68	45,21	28,39	46,27	27,32	3,906

^{*} Datos no presentados

Comité de Infraestructuras para la Calidad de la Edificación



SACE

Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

Comité de Infraestructuras para la Calidad de la Edificación



SACE

Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

1.2 DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA DE LAS PARTÍCULAS

Tabla 2

Granulometría de	Granulometría del árido. % Material acumulado que pasa según tamaño abertura tamiz (mm)										
Laboratorio	63	31.5	16	8	4	2	1	0.500	0.250	0.125	0.063
1	100	86	67	48	35	28	22	18	14	12	9,3
5	100	98	69	48	33	25	19	16	13	11	8,7
14	100	93	71	46	31	22	17	14	12	9	7,5
16	*	*	87	58	40	31	26	18	15	12	9,5
27	100	96	74	54	38	30	22	18	15	13	10,1
32	100	100	84	75	69	58	52	37	33	25	10,1
62	100	96	74	52	37	29	22	18	15	13	11,2
63	*	93,8	75,4	56,7	41,6	30,4	23	18,4	15,3	11,4	9,5
97	100	85	55	38	29	21	17	14	12	10	17
100	*	98,2	75,8	57,4	41,2	31,9	24,4	20	16	12	11,1
112	100	95	69	48	32	23	18	15	12	9	7,7
114	100	95	68	44	33	22	17	14	12	9	6,6
116	100	95	75	54	36	26	20	17	14	12	9,3
118	*	93	67	41	27	19	15	12	10	8	6,8
121	*	98	82	62	45	33	25	20	17	13	10
128	*	97,5	75,3	55,8	39,4	28,8	21,5	16,5	12	3,3	0,7
129	100	94,7	77,5	59,5	50,7	39,6	29,1	20,3	12,3	11,2	9,3
157	100	96	74	56	42	32	24	19	16	13	11,1
158	100	92,4	73,6	55,7	39,9	29,3	21	17,3	14,4	13,5	10

^{*} Datos no presentados. Para el cálculo se ha interpretado como *=100



Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

1.3 DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASA GRANDE

Tabla 3

14614 0			
Cód. laboratorio	Límite líquido	Límite plástico	Índice de plasticidad
1	*	*	No plástico
5	*	No Plástico	*
14	No Plástico	No Plástico	No Plástico
16	NP	NP	NP
18	0	0	0
27	*	*	No Plástico
32	No Plástico	No Plástico	*
62	No Plástico	No Plástico	No Plástico
63	NP	NP	NP
64	No Plástico	No Plástico	No Plástico
97	NP	NP	NP
100	No Plástico	No Plástico	No Plástico
112	*	*	No Plástico
113	*	*	No Plástico
114	*	*	No Plástico
116	No Plástico	No Plástico	No Plástico
118	*	*	No Plástico
121	*	No Plástico	*
128	NP	NP	NP
129	*	*	NP

Comité de Infraestructuras para la Calidad de la Edificación



SACE

Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

Cód. laboratorio	Límite líquido	Límite plástico	Índice de plasticidad
157	No Plástico	No Plástico	No Plástico
158	No Plástico	*	*

^{*} Datos no presentados. Se ha interpretado NP y 0 como No plástico

Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

1.4 DETERMINACIÓN DE LAS SALES SOLUBLES DE UN SUELO

Tabla 4

Residuo de sales solubles en 100 gr de s	Residuo de sales solubles en 100 gr de suelo						
Laboratorio	(gr)						
1	0,009						
16	0,065						
158	0,075						
14	0,110						
63	0,113						
157	0,130						
114	0,140						
118	0,150						
113	0,200						
32	0,215						
97	0,310						
27	0,340						
100	0,530						
116	0,670						
112	0,780						
18	3,440						

1.5 ENSAYO DE COMPACTACIÓN. PROCTOR MODIFICADO

Tabla 5

Proctor		
Laboratorio	DENSIDAD SECA MAXIMA (gr/cm3)	HUMEDAD ÓPTIMA (%)
1	2,28	6,3
5	2,22	7,4
14	2,23	6,5
16	2,27	3,1
27	*	*
32	2,23	3,6
62	2,15	4,5
63	2,25	6
97	2,31	5,2
100	2,27	6
112	2,3	6,4
113	2,31	5,7
114	2,3	5,9
116	2,31	5,2
118	2,25	6,2
121	2,27	5,2
128	2,28	0
129	2,25	6,6
143	2,22**	6,5**
157	2,26	6,8
158	2,31	7,15

^{*} El laboratorio ha participado en el ensayo pero no presenta dato final

^{**} El laboratorio ha participado en el ensayo pero no presenta dato final, se ha estimado a partir del gráfico. No utilizado en el cálculo del valor asignado.

Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

1.6 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE DEL MORTERO FRESCO

Tabla 6

Densidad aparente mortero						
Laboratorio	Valor medio (Kg/m3)					
1	1974,0					
16	1975*					
27	1968,8					
100	2016,0					
112	2078					
114	2000					
116	1928,5					
118	2004,0					
121	1950,6					
157	2036,0					
158	1975,0					

^{*}No utilizado para la determinación del valor asignado por enviar correcciones fuera de plazo.

1.7 ENSAYO DE EFLORESCENCIA EN LADRILLOS CERÁMICOS DE ARCILLA COCIDA

Tabla 7

Laboratorio	Calificación
1	EFLOR.
16	LIG. EFLOR.
62	EFLOR.
97	LIG. EFLOR.
100	NO EFLOR.
112	NO EFLOR.
114	NO EFLOR.
116	LIG. EFLOR.
118	NO EFLOR.
157	LIG. EFLOR.
158	LIG. EFLOR.

Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

1.8 ENSAYO DE HELADICIDAD EN LADRILLOS CERÁMICOS DE ARCILLA COCIDA

Tabla 8

14514 5	
Laboratorio	Calificación
62	NO HELADIZO
100	HELADIZO
112	NO HELADIZO
116	NO HELADIZO
118	NO HELADIZO
158	APTA

Para el cálculo se ha interpretado APTA = NO HELADIZO

Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación.

2 Valor asignado, incertidumbre asociada, y desviación típica por reproducibilidad.

Para el cálculo del valor de referencia y su incertidumbre, se ha utilizado el conjunto de datos de los laboratorios participantes en los ensayos a nivel nacional. Los resultados obtenidos son los siguientes:

2.1 DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL ACERO CORRUGADO

Tabla 9 Valores asignados, incertidumbre y desviación típica de las variables del ensayo de determinación de las características

geométricas del acero

geomenicas del decio								
Altura máxima de corruga transversal	Separación de corrugas		Perímetro sin corrugas (espaciamiento medio)*					
valor medio (mm)	(mm)	valor 1 (°)	valor 2 (°)	valor 3 (°)	valor 4 (°)	valor e (mm)		
X= 0,95	X= 7,68	X= 64,34	X= 47,19	X= 64,15	X= 46,75	X= 3,79		
σ = 0,065	σ = 0,083	$\sigma = 2,907$	$\sigma = 2,907$ $\sigma = 4,015$		σ = 3,267	σ = 1,564		
Ux= 0,01	Um= 0,01	Ux= 0,40	Ux= 0,55	Ux= 0,43	Ux= 0,48	Ux= 0,22		

X: Valor asignado o: Desviación típica Ux: Incertidumbre del valor asignado.

La incertidumbre del valor asignado es insignificante ($u_x \le 0.3\sigma$)

2.2 GRANULOMETRÍA DE UN ÁRIDO

Tabla 10 Valores asignados, incertidumbre y desviación típica de las variables del ensavo de aranulometría de un árido

Ĭ.	nsayo de grandiomenia de un ando											
	Abertura del tamiz (mm)											
		63	3	1,5		16		8		4		2
	X=	100,00	X=	95,90	X=	74,23	X=	52,59	X=	36,45	X=	27,02
	σ=	0,000	σ=	1,679	σ=	4,756	σ =	5,642	σ=	5,217	σ=	4,306
	Ux=	0,00	Ux=	0,19	Ux=	0,53	Ux=	0,63	Ux=	0,58	Ux=	0,48
		1	(0,5	0	,25	0,	125	0,0	063		
	X=	20,71	X=	16,70	X=	13,88	X=	11,11	X=	8,82		
	σ=	3,133	σ=	2,416	σ=	1,748	σ =	1,618	σ=	1,241		
	Ux=	0,35	Ux=	0,27	Ux=	0,19	Ux=	0,18	Ux=	0,14		

X: Valor asignado σ : Desviación típica Ux: Incertidumbre del valor asignado La incertidumbre del valor asignado es insignificante ($u_x \le 0.3\sigma$)

2.3 LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE UN SUELO

Las variables tratadas en este ensayo son cualitativas. El valor asignado corresponde al resultado obtenido por un número de laboratorios superior al 80%

Tabla 11: Frecuencias relativas de las variables del ensayo de límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad de un suelo

Límite líquido	Límite plástico	Índice de plasticidad
X=No plástico	X=No plástico	X=No plástico
Frecuencia relativa: 93,50%	Frecuencia relativa: 93,55%	Frecuencia relativa: 95,97%

X: Valor asignado



Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

2.4 DETERMINACIÓN DE SALES SOLUBLES DE UN SUELO

Tabla 12: Valores asignados, incertidumbre y desviación típica de las variables del ensayo de sales solubles de un suelo

Residuo de sales			
solubles en 100 gr de			
suelo (gr)			
X= 0,15			
$\sigma = 0.092$			
Ux= 0,011			

X: Valor asignado σ : Desviación típica Ux: Incertidumbre del valor asignado La incertidumbre del valor asignado es insignificante ($u_x \le 0.3\sigma$)

2.5 ENSAYO COMPACTACIÓN. PROCTOR MODIFICADO

Tabla 13: Valores asignados, incertidumbre y desviación típica de las variables del ensayo de compactación

DENSIDAD SECA MAXIMA (gr/cm3)	HUMEDAD ÓPTIMA (%)
X= 2,295	X= 5,705
$\sigma = 0.028$	$\sigma = 0.632$
Ux= 0,003	Ux= 0,08

X: Valor asignado σ : Desviación típica Ux: Incertidumbre del valor asignado La incertidumbre del valor asignado es insignificante ($u_x \le 0.3\sigma$)

2.6 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE DEL MORTERO FRESCO

Tabla 14: Valores asignados, incertidumbre y desviación típica de las variables del ensayo de densidad aparente del mortero fresco

Valor medio (Kg/m3)
X= 1963,15
$\sigma = 73,625$
Ux= 10,354

X: Valor asignado σ : Desviación típica Ux: Incertidumbre del valor asignado La incertidumbre del valor asignado es insignificante ($u_x \leq 0.3\sigma$)

Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

2.7 ENSAYO DE EFLORESCENCIA

Las variables tratadas en este ensayo son cualitativas. No se ha obtenido un valor asignado por no existir una respuesta con consenso superior al 80%.

Tabla 15: Frecuencia relativa y absoluta de la variable eflorescencia

Calificación	Frec.Abs.	Frec.Rel.
NO EFLORESCIDO	28	0,368
LIGERAMENTE EFLORESCIDO	28	0,368
EFLORESCIDO	16	0,211
MUY EFLORESCIDO	1	0,013
SIN DETERMINAR	3	0,039

2.8 ENSAYO DE HELADICIDAD

Las variables tratadas en este ensayo son cualitativas. El valor asignado corresponde al resultado obtenido por un número de laboratorios superior al 80%

Tabla 16: Frecuencia relativa de la variable heladicidad

Clasificación		
X=No heladizo		
Frecuencia relativa: 90,16%		

X: Valor asignado

Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

3 Representación gráfica de los valores del parámetro z-Score

El desempeño de los laboratorios en cada determinación es expresado en términos del indicador z-score de acuerdo con la norma ISO 13528.


$$Z = (x - X)/\sigma$$

Donde x es el resultado reportado por el laboratorio X es el valor de referencia asignado σ es la desviación estándar robusta del ejercicio de competencia

El indicador Z se interpreta así:

- |z| ≤ 2 Resultado satisfactorio (S)
- $2 < |z| \le 3$ Resultado cuestionable (C)
- |z| > 3 Resultado no satisfactorio (I)

3.1 DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS ACEROS PARA EL ARMADO Y PRETENSADO DEL HORMIGÓN





CICE


Comité de Infraestructuras para la Calidad de la Edificación




Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,









Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,










Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,


3.2 DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA DE LAS PARTÍCULAS










Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,










Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,









Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,







3.3 DETERMINACIÓN DE LAS SALES SOLUBLES DE UN SUELO



3.4 ENSAYO DE COMPACTACIÓN. PROCTOR MODIFICADO








Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

3.5 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE DEL MORTERO FRESCO





Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

4 Evaluación del rendimiento/desempeño

4.1 DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS ACEROS PARA EL ARMADO Y PRETENSADO DEL HORMIGÓN

Tabla 17:

Altura r	máxima de corruga tran	sversal
,		
Laboratorio	z-score	Resultado
158	-4,45	I
63	-3,88	I
129	-3,80	I
62	-2,66	С
114	-1,89	S
157	-0,91	S
97	-0,35	S
32	-0,18	S
116	0,12	S
100	0,25	S
118	0,42	S
112	0,58	S
1	0,73	S
5	0,89	S
16	11,07	1

Comité de Infraestructuras para la Calidad de la Edificación



SACE

Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

Tabla 18:

Separación corrugas			
Laboratorio	z-score	Resultado	
16	-3,62	ı	
32	-1,22	S	
62	-0,82	S	
5	-0,41	S	
100	-0,41	S	
158	-0,05	S	
114	0,07	S	
118	0,07	S	
1	0,19	S	
97	0,19	S	
157	0,49	S	
63	2,12	С	
129	2,61	С	
112	5,63	l	
116	1756,46	I	

Comité de Infraestructuras para la Calidad de la Edificación



SACE

Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

Tabla 19:

Inclinación corruga transversal β1			
Laboratorio	z-score	Resultado	
62	-12,84	I	
158	-6,58	I	
116	-1,49	S	
63	-1,15	S	
32	-1,15	S	
129	-0,80	S	
100	-0,45	S	
157	-0,12	S	
112	-0,05	S	
97	0,23	S	
114	0,92	S	
118	0,92	S	
1	1,60	S	
16	1,60	S	
5	25,41	I	

Comité de Infraestructuras para la Calidad de la Edificación



SACE

Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

Tabla 20:

Inclinación corruga transversal β2			
Laboratorio	z-score	Resultado	
158	-4,68	I	
114	-1,79	S	
116	-1,54	S	
63	-0,79	S	
129	-0,79	S	
62	-0,54	S	
157	-0,05	S	
1	0,20	S	
32	0,45	S	
118	0,70	S	
16	0,95	S	
97	3,69	I	
100	4,07	I	
112	4,39	I	
5	18,51	I	



Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

Tabla 21:

Inclinación corruga transversal β3			
Laboratorio	z-score	Resultado	
62	-13,58	I	
5	-8,82	I	
158	-6,12	I	
100	-5,84	I	
63	-0,39	S	
129	-0,39	S	
114	-0,05	S	
112	0,12	S	
118	0,98	S	
1	1,32	S	
97	1,66	S	
16	2,00	С	
116	*	*	
32	*	*	
157	*	*	

^{*} Datos no evaluables por no haber sido aportados o tener formato no evaluable.



Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

Tabla 22:

Inclinación corruga transversal β4			
Laboratorio	z-score	Resultado	
116	-6,05	I	
158	-5,95	I	
62	-1,45	S	
114	-1,45	S	
63	-0,84	S	
129	-0,84	S	
100	0,19	S	
1	0,38	S	
118	0,69	S	
16	1,30	S	
5	2,37	С	
97	6,81	I	
32	*	*	
157	*	*	
112	*	*	

^{*} Datos no evaluables por no haber sido aportados o tener formato no evaluable.

Comité de Infraestructuras para la Calidad de la Edificación



SACE

Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

Tabla 23:

Perímetro sin corrugas			
Laboratorio	z-score	Resultado	
116	-1,56	S	
63	-1,40	S	
129	-1,39	S	
118	-1,38	S	
32	-1,37	S	
1	-0,95	S	
97	-0,67	S	
112	-0,25	S	
100	-0,08	S	
158	0,08	S	
157	0,33	S	
16	0,46	S	
5	0,46	S	
114	2,39	С	
62	*	*	

^{*} Datos no evaluables por no haber sido aportados o tener formato no evaluable.

Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

4.2 DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA DE LAS PARTÍCULAS

Tabla 24:

Granulometría del árido. % Material acumulado que pasa tamiz 63 (mm)		
Laboratorio	Z-score	Resultado
97	0,00	S
1	0,00	S
158	0,00	S
14	0,00	S
118	0,00	S
63	0,00	S
129	0,00	S
112	0,00	S
114	0,00	S
116	0,00	S
27	0,00	S
62	0,00	S
157	0,00	S
128	0,00	S
5	0,00	S
121	0,00	S
100	0,00	S
16	0,00	S
32	0,00	S

Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

Tabla 25:

Granulometría del árido. % Material acumulado que pasa tamiz 31.5 (mm)		
Laboratorio	Z-score	Resultado
97	-6,50	1
1	-5,90	1
158	-2,09	С
14	-1,73	S
118	-1,73	S
63	-1,25	S
129	-0,72	S
112	-0,54	S
114	-0,54	S
116	-0,54	S
27	0,06	S
62	0,06	S
157	0,06	S
128	0,95	S
5	1,25	S
121	1,25	S
100	1,37	S
16	2,44	С
32	2,44	С

Resultado satisfactorio (S) Resultado cuestionable (C) Resultado no satisfactorio (I)

Tabla 26:

Granulometría del árido. % Material acumulado que pasa tamiz 16 (mm)		
Laboratorio	Z-score	Resultado
97	-4,04	I
1	-1,52	S
118	-1,52	S
114	-1,31	S
5	-1,10	S
112	-1,10	S
14	-0,68	S
158	-0,13	S
27	-0,05	S
62	-0,05	S
157	-0,05	S
116	0,16	S
128	0,23	S
63	0,25	S
100	0,33	S
129	0,69	S
121	1,63	S
32	2,14	С
16	2,68	С



Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

Tabla 27:

Granulometría del árido. % Material acumulado que pasa tamiz 8 (mm)		
Laboratorio	Z-score	Resultado
97	-2,59	С
118	-2,05	С
114	-1,52	S
14	-1,17	S
1	-0,81	S
5	-0,81	S
112	-0,81	S
62	-0,10	S
27	0,25	S
116	0,25	S
158	0,55	S
128	0,57	S
157	0,60	S
63	0,73	S
100	0,85	S
16	0,96	S
129	1,22	S
121	1,67	S
32	3,90	Ī

Resultado satisfactorio (S) Resultado cuestionable (C) Resultado no satisfactorio (I)

Tabla 28:

Granulometría del árido. % Material acumulado que pasa tamiz 4 (mm)		
Laboratorio	Z-score	Resultado
118	-1,81	S
97	-1,43	S
14	-1,04	S
112	-0,85	S
5	-0,66	S
114	-0,66	S
1	-0,28	S
116	-0,09	S
62	0,11	S
27	0,30	S
128	0,57	S
158	0,66	S
16	0,68	S
100	0,91	S
63	0,99	S
157	1,06	S
121	1,64	S
129	2,73	С
32	6,31	I



Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

Tabla 29:

Granulometría del árido. % Material acumulado que pasa tamiz 2 (mm)		
Laboratorio	Z-score	Resultado
118	-1,86	S
97	-1,40	S
14	-1,16	S
114	-1,16	S
112	-0,93	S
5	-0,47	S
116	-0,24	S
1	0,23	S
128	0,41	S
62	0,46	S
158	0,53	S
27	0,69	S
63	0,79	S
16	0,93	S
100	1,13	S
157	1,16	S
121	1,39	S
129	2,92	С
32	7,15	I

Resultado satisfactorio (S) Resultado cuestionable (C) Resultado no satisfactorio (I)

Tabla 30:

Granulometría del árido. % Material acumulado que pasa tamiz 1 (mm)		
Laboratorio	Z-score	Resultado
118	-1,82	S
14	-1,18	S
97	-1,18	S
114	-1,18	S
112	-0,86	S
5	-0,54	S
116	-0,23	S
158	0,09	S
128	0,25	S
1	0,41	S
27	0,41	S
62	0,41	S
63	0,73	S
157	1,05	S
100	1,18	S
121	1,37	S
16	1,69	S
129	2,68	С
32	10,13	I



Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

Tabla 31:

Granulometría del árido. % Material acumulado que pasa tamiz 0,5 (mm)		
Laboratorio	Z-score	Resultado
118	-1,95	S
14	-1,12	S
97	-1,12	S
114	-1,12	S
112	-0,71	S
5	-0,29	S
128	-0,08	S
116	0,12	S
158	0,25	S
1	0,54	S
16	0,54	S
27	0,54	S
62	0,54	S
63	0,70	S
157	0,95	S
100	1,36	S
121	1,36	S
129	1,49	S
32	8,39	[

Resultado satisfactorio (S) Resultado cuestionable (C) Resultado no satisfactorio (I)

Tabla 32:

Granulometría del árido. % Material acumulado que pasa tamiz 0,25 (mm)		
Laboratorio	Z-score	Resultado
118	-2,22	С
14	-1,07	S
97	-1,07	S
112	-1,07	S
114	-1,07	S
128	-1,07	S
129	-0,90	S
5	-0,50	S
1	0,07	S
116	0,07	S
158	0,30	S
16	0,64	S
27	0,64	S
62	0,64	S
63	0,81	S
100	1,21	S
157	1,21	S
121	1,79	S
32	10,68	I

Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

Tabla 33:

Granulometría del árido. % Material acumulado que pasa tamiz 0,125 (mm)		
Laboratorio	Z-score	Resultado
128	-4,83	I
118	-1,92	S
14	-1,30	S
112	-1,30	S
114	-1,30	S
97	-0,69	S
5	-0,07	S
129	0,05	S
63	0,18	S
1	0,55	S
16	0,55	S
100	0,55	S
116	0,55	S
27	1,17	S
62	1,17	S
121	1,17	S
157	1,17	S
158	1,48	S
32	8,84	I

Resultado satisfactorio (S) Resultado cuestionable (C) Resultado no satisfactorio (I)

Tabla 34:

Granulometría del árido. % Mate	rial acumulado que po	asa tamiz 0,063 (mm)
Laboratorio	Z-score	Resultado
128	-6,54	I
114	-1,79	S
118	-1,63	S
14	-1,06	S
112	-0,90	S
5	-0,09	S
1	0,39	S
116	0,39	S
129	0,39	S
16	0,55	S
63	0,55	S
121	0,95	S
158	0,95	S
27	1,03	S
32	1,04	S
100	1,84	S
157	1,84	S
62	1,92	S
97	6,59	

4.3 DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE

Tabla 35:

Tabla 55.			
Cód. laboratorio	Límite líquido	Límite plástico	Índice de plasticidad
1	*	*	S
5	*	S	*
14	S	S	S
16	S	S	S
18	S	S	S
27	*	*	S
32	S	S	*
62	S	S	S
63	S	S	S
64	S	S	S
97	S	S	S
100	S	S	S
112	*	*	S
113	*	*	S
114	*	*	S
116	S	S	S
118	*	*	S
121	*	S	*
128	S	S	S
129	*	*	S
157	S	S	S
158	S	*	*

Resultado coincidente con el valor de referencia (S)

^{*} Datos no aportados

Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

4.4 DETERMINACIÓN DE LAS SALES SOLUBLES DE UN SUELO

Tabla 36:

14214 00.			
Residuo de sales solubles en 100 gr de suelo			
Laboratorio		z-score	Resultado
	1	-1,5	S
	16	-0,9	S
	158	-0,8	S
	14	-0,4	S
	63	-0,4	S
	157	-0,2	S
	114	-0,1	S
	118	0,0	S
	113	0,6	S
	32	0,7	S
	97	1,8	S
	27	2,1	С
	100	4,1	I
	116	5,7	l
	112	6,8	
	18	35,6	I

4.5 ENSAYO DE COMPACTACIÓN. PROCTOR MODIFICADO

Tabla 37:

DENSIDAD SECA MAXIMA (gr/cm3		
Laboratorio	Z-score	Resultado
62	-5,11	
5	-2,65	С
143	-2,65	С
14	-2,30	С
32	-2,30	С
63	-1,60	S
118	-1,60	S
129	-1,60	S
157	-1,25	S
16	-0,89	S
100	-0,89	S
121	-0,89	S
1	-0,54	S
128	-0,54	S
112	0,16	S
114	0,16	S
97	0,51	S
113	0,51	S
116	0,51	S
158	0,51	S
27	*	*
143	*	*

^{*} Ha realizado el ensayo pero no aparece calificación final. No evaluable.

Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

Tabla 38:

HUMEDAD ÓPTIMA (%)		
Laboratorio	Z-score	Resultado
128	-9,03	I
16	-4,12	
32	-3,33	I
62	-1,91	S
97	-0,80	S
116	-0,80	S
121	-0,80	S
113	-0,01	S
114	0,31	S
63	0,47	S
100	0,47	S
118	0,78	S
1	0,94	S
112	1,10	S
14	1,26	S
143	1,26	S
129	1,42	S
157	1,73	S
158	2,29	С
5	2,68	С
27	*	*
143	*	*

Resultado satisfactorio (S) Resultado cuestionable (C) Resultado no satisfactorio (I)

4.6 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE DEL MORTERO FRESCO

Tabla 39:

Densidad aparente del mortero		
Laboratorio	Z-score	Resultado
116	-0,47	S
121	-0,17	S
27	0,08	S
16	0,09	S
1	0,15	S
158	0,16	S
114	0,50	S
118	0,55	S
100	0,72	S
157	0,99	S
112	1,56	S

^{*} Ha realizado el ensayo pero no aparece calificación final. No evaluable.

Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

4.7 ENSAYO DE EFLORESCENCIA EN LADRILLOS CERÁMICOS DE ARCILLA COCIDA

Las variables tratadas en este ensayo son cualitativas. No se ha obtenido un valor asignado por no existir una respuesta con consenso superior al 80%, por lo que no se ha evaluado el desempeño de los participantes.

4.8 ENSAYO DE HELADICIDAD EN LADRILLOS CERÁMICOS DE ARCILLA COCIDA

Tabla 40

Laboratorio	Calificación
62	S
100	С
112	S
116	S
118	S
158	S

Resultado coincidente con el valor de referencia (\$) Resultado no coincidente con el valor de referencia (C)

CICE

Comité de Infraestructuras para la Calidad de la Edificación



SACE

Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

AGRADECIMIENTOS

Este ejercicio interlaboratorios, ha cubierto en gran medida, los objetivos y expectativas previstas, debido fundamentalmente, a la buena predisposición, trabajo, y esfuerzo, de todas las personas y entidades participantes en el mismo, para los cuales, sirva el presente recordatorio, y el más sincero agradecimiento.

COORDINADORES GENERALES

Emilio Meseguer
 Peña

Coordinador de CICE Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia

 Victoria de los Ángeles Viedma Peláez Junta de Comunidades de Castilla La Mancha





COORDINADORES AUTONÓMICOS

 Elvira Salazar Martínez

País Vasco

M^a. del Mar López
 Brea

Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha

 José María Ruiz Rincón Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha

 Juan José Palencia Guillén

Generalitat Valenciana

 Miguel Ángel Santos Amaya

Junta de Andalucía











CICE

Comité de Infraestructuras para la Calidad de la Edificación



SACE

Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

•	Alfonso del Río
	Ramos

Junta de Castilla y León

Junta de Castilla y León

Emilio Sánchez Barquilla

Junta de Extremadura

GOBIERNO DE EXTREMADURA Consejería de Fomento, Vivienda,

Joan Teixidó Vidal

Generalitat de Catalunya

Ordenación del Territorio y Turismo Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat

Enrique Alonso Moreno

Comunidad Autónoma de Cantabria



Ana López Álvaro

Gobierno de Aragón

Departamento de Obras Públicas.

Yolanda Garví Blázquez

Gobierno de les Illes **Balears**

de les Illes Balears Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

Govern

Urbanismo, Vivienda y Trasnsportes

Ignacio Fernández Muro

Comunidad Autónoma de La Rioja

Direcció General d'Arquitectura i Habitatg Gobierno de La Rioja

Javier Jubera Pérez.

Gobierno de Canarias

Gobierno de Canarias

Comunidad Autónoma de

Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación

Antonio Azcona Sanz

Madrid



CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA Comunidad de Madrid

Salud García López

Comunidad Autónoma de Madrid



CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

Emilio Meseguer Peña

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Comunidad de Madrid

M^a Carmen Mazkiarán López de Goikoetxea



Gobierno de Navarra





Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

<u>Tratamiento y gestión de muestras. Análisis Estadístico</u>

• AIDICO, Instituto Tecnológico de la Construcción



 CTCON, Centro Tecnológico de la Construcción. Región de Murcia.



Empresas Colaboradoras

- Ladrillera Murciana
- Áridos del Mediterráneo, S. A. (ARIMESA)
- Beton Hormigones y Morteros
- Forjados SAVAL





SACE

Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

Laboratorios Participantes

País Vasco

- Eptisa Cinsa
- Saiotegui, S.A.
- Gikesa
- Serinko Euskadi, S.L.
- Euskontrol, S.A. Delegación Vizcaya
- Euroestudios, S.L.
- Saiatek Quality, S.L.
- Fundacion Tecnalia Research & Innovation
- Euroconsult Norte, S.A.
- Saitec Ingenieros, S.A.
- Laboratorio Oficial de Control de Calidad del País Vasco

Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha

- Aitemin. Laboratorio de materiales de la construcción
- Laboratorio y Consultoría Carring S.L.
- Ideyco S.A.U.
- Control de Obras Públicas y Edificación, S.L. Delegación Manzanares (Ciudad Real)
- SGS Tecnos SA
- Unicontrol Ingeniería de Calidad y Arquitectura Aplicada S.L.
- Fernández-Pacheco Ingenieros S.L. Delegación Albacete
- Atisae Delegación Ciudad Real
- Servicios Externos y Aprovisionamiento SL. Delegación Ciudad Real
- Servicios Externos y Aprovisionamiento SL. Delegación Albacete

Generalitat Valenciana

- Intercontrol Levante, Delegación De Carlet
- Comaypa, S.A.
- Gandiacontrol, S.L.
- Laeco, S.L.
- Consulteco, S.L.
- Geotecnia y Cimientos, S.A. (Geocisa)
- Centro de Estudio de Materiales y Control de Obra, S.A. (Cemosa)
- Entecsa Valencia, S.L.
- Paymacotas, S.A.U.
- Aidico, Instituto Tecnológico de la Construcción, S. L.
- Laboratorio de Ingeniería y Medio Ambiente SA (IMASA)
- Laboratorio de Calidad y Tecnología de los Materiales, S. L. (Cytem). Delegación de Valencia
- Laboratorio de Calidad y Tecnología de los Materiales, S. L. (Cytem). Delegación de Alicante
- Lesin Levante SLU
- C2c Servicios Técnicos de Inspección S.L. . Localidad de Albaida (Valencia)
- C2c Servicios Técnicos de Inspección S.L. . Localidad de Manises (Valencia)



SACE

Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

Junta de Andalucía

- Laboratorio Andaluz de Ensayos de Construcción, SL (LAENSA)
- Cementos Portland Valderrivas SA Delegación de Sevilla
- Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra, SA
- Geolen Ingeniería. Delegación de Málaga
- Oficina Técnica de Estudios y Control de Obras (Ofiteco)
- Alexpa Control de Calidad, SL
- Codexsa, Ingeniería y Control. Delegación de Sevilla
- Laboratorio de Control de Calidad, Geocor SL Delegación de Córdoba
- Cemalsa Expertos en Calidad-Delegación Almería
- Sergeyco Andalucía, SL. Delegación de Cádiz
- Labson, Geotecnia y Sondeos, S.L.
- Laboratorios Cogesur, SL
- Obrascon Huarte Lain S.A (OHL) Delegación Sevilla
- Geolaboratorios, S.C.A.
- Laboratorios Tcal, SL
- Control De Calidad Cádiz, SLL
- ALN Geotecnia, SL.
- Universidad de Sevilla-
- Vorsevi Qualitas, SLU. Delegación de Sevilla
- Agencia Para La Calidad en la Construcción S.L. (ELABORA). Delegación de Sevilla
- Laboratorio de Control de Calidad de la Consejería de Fomento y Vivienda de Córdoba.
- Laboratorio de Control de Calidad de la Consejería de Fomento y Vivienda de Granada
- Laboratorio de Control de Calidad de la Consejería de Fomento y Vivienda de Sevilla

Junta de Castilla y León

- Euroconsult, S.A.
- Inzamac, Delegación Zamora
- Centro de Estudios y Control de Obras, S.A
- Inzamac, Delegación Palencia
- Inzamac, Delegación de Segovia
- Pas Infraestructuras Y Servicios, S.L.
- Inzamac, Delegación Salamanca
- Investigaciones Geotécnicas y Medioambientales S. L. (INGEMA)
- Investigación y Control De Calidad, S.A. (Incosa)
- Emea Ingeniería S.L. -(ENDUSA)
- Centros de Control de Calidad. Delegación Burgos
- Centros de Control de Calidad. Delegación Valladolid
- Centro Regional de Control de Calidad

Junta de Extremadura

- Paymacotas
- Codexsa
- Servicios De Ingeniería Y Comerciales SA
- Instituto Extremeño De Geotecnia S.L.
- Laboratorio De Estudio Y Control De Materiales. Delegación Extremadura
- Vorsevi Qualitas SLU



SACE

Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

Generalitat de Catalunya

- Applus Norcontrol, SLU
- Laboratori del Vallès de Control de Qualitat, SL
- Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU
- Fsq Qualitat i Medi Ambient, SL
- Paymacotas, SA. Delegación Barberà del Vallès
- Lgai Technological Center, SA
- Paymacotas, SA. Delegación Vila-seca
- Inqua, SL. Delegación Lleida
- Instituto de Auscultación Estructural y Medio Ambiente, SL
- Lostec, SA
- Investigación, Desarrollo y Control SCQ, SLU
- Bomainpasa SLP

Comunidad Autónoma de Cantabria

- Icinsa
- Cementos Alfa
- Triax, S.A.
- GEOTEK Laboratorio Geotécnico
- Soningeo S.L.
- Laboratorio Oficial de Carreteras

Gobierno de Aragón

- Paymacotas, S.A.U.
- Igeo-2, S.L.
- Control 7, S. A. U.
- Intercontrol Levante, S.A.
- Laboratorio de Ensayos Técnicos, S.A.
- Aragonesa de Control Y Tecnología, S.A.
- Inversiones Payaruelos, S.L.
- Laboratorio para la Calidad de la Edificación del Gobierno de Aragón

Gobierno de les Illes Balears

- Pimelab-Centro Tecnológico
- Laboratorio Balear para la Calidad, S.L.
- Munditest Menorca SL
- Control Blau-Q S.L.
- Labartec S.L.U. Delegación de Palma de Malllorca
- Instituto de la Gestión Técnica de Calidad S.L. (Igetec)

Xunta de Galicia

- Cye, S.L.
- Sondanor, S.L.
- Unidad de Caracterización Mecánica, Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste

Comunidad Autónoma de la Rioja

- Entecsa Rioja SL
- Asistencia Técnica Industrial Sae. Delegación La Rioja



SACE

Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,

Gobierno de Canarias

- Instituto Canario de Investigaciones en la Construcción, S.A. (ICINCO) Delegación de Tenerife
- Alliroz, S.L.
- Terragua Ingenieros S.L.N.E.
- Ian Love García
- Laboratorio Oficial Delegación Tenerife
- Laboratorio Oficial Delegación Gran Canaria.
- Labetec Ensayos Técnicos Canarios, S.A.
- Instituto Canario de Investigaciones en la Construcción, S.A. (ICINCO) Delegación de Gran Canaria

Comunidad Autónoma de Madrid

- Geotecnia y Medio Ambiente 2000 SL
- Euroconsult SA
- Cepasa Ensayos Geotécnicos SA
- Geotecnia y Cimentos, S.A. (Geocisa)
- Cecomartos SL
- Ciesmarcos-Intevia, S. A. U.
- Instituto Técnico de Control S.A.
- Tecnología del Suelo y Materiales, S.L.
- Sgs Tecnos SA
- Geotecnia 2000 SL
- Geotecnia y Calidad en la Construcción SLL
- Esgeyco, S.L.
- Inzamac Asistencias Técnicas, S.A.U
- Laboratorio de Ingenieros del Ejército "General Marvá" (Labinge)

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

- Laboratorios del Sureste, S.L.
- Laboratorios Ceico, S.L.
- Inversiones de Murcia, S.L., Laboratorios Horysu Cartagena
- Inversiones de Murcia, S.L., Laboratorios Horysu Espinardo
- Forte Ingeniería Técnica, S.L.
- Centro De Ensayos y Medio Ambiente, S. L.
- ITC Laboratorio de Ensayos, S.L.L.
- Massalia Ingenieros, S.L.
- Laboratorio Mecánica del Suelo

Gobierno de Navarra

- Laboratorio Entecsa
- Igeo2 SL
- Laboratorio de Ensayos Navarra SL
- Laboratorio de Edificación
- Geea Geologos SL. Delegación Pamplona
- Geea Geologos SL. Delegación Estella
- Laboratorio Oficial de Control de Calidad. Departamento de Fomento. Gobierno de Navarra