

Formulario FS012	Página: 55 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017

11. VALORACIÓN DE RESULTADOS

La valoración de los resultados se ha realizado de acuerdo con los valores guía que figuran en el R.D. 9/2005 de Suelos Contaminados para los contaminantes orgánicos y según los criterios establecidos en el Anexo IV del Reglamento de suelos contaminados de Andalucía para los metales pesados, teniendo en cuenta el uso industrial del suelo.

La valoración de los resultados de la muestras de agua, se ha realizado de acuerdo con los valores guía que figuran en la "Circular of target values and intervention values for soil Remediation (anexos) 2012" Ministerio del Vivienda, Planificación del territorio y medio Ambiente Holandés.

La valoración de los resultados ha tenido en cuenta las incertidumbres de los resultados obtenidos de los parámetros analizados y que figuran en cada uno de los reportes de ALCONTROL.

11.1 SUELO

Ningún resultado obtenido de metales pesados en las muestras de suelos analizadas, supera los niveles genéricos de referencia, NGR, establecidos por el Reglamento de suelos contaminados de Andalucía, para un uso industrial del suelo.

Ningún resultado de las muestras de suelo analizadas, supera los niveles genéricos de referencia, NGR, establecidos en el Real Decreto 9/2005 para los contaminantes orgánicos, para un uso industrial del suelo.

Ningún resultado de TPH's supera el valor límite de 50 mg/kg establecido en el Real Decreto 9/2005, a partir del cual es necesario realizar un ACR.

11.2 AGUA SUBTERRÁNEA

Todos los resultados de las muestras de agua subterránea, no superan en ningún caso los valores de intervención de la Normativa Holandesa.

Cabe destacar que la mayoría de resultados están por debajo del límite de detección del laboratorio.

Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 1/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

Formulario FS012	Página: 56 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017

12. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

La evolución de la calidad de las aguas subterráneas, es un procedimiento adecuado para detectar posibles impactos en el suelo que puedan afectar a las aguas subterráneas y que INVEMA llevará a cabo mediante la red de control implantada.

Se detalla a continuación el programa de seguimiento y control del emplazamiento a realizar mediante la red de piezómetros instalados para determinar la calidad del agua subterránea.

Programa de seguimiento y control

- Piezómetros: C-1, C-4 bis y C-6
 - Determinaciones analíticas: analítica completa de metales y contaminantes orgánicos, incluyendo los mismos parámetros analizados en el presente informe.
 - Periodicidad: 10 años.

Entidad de Inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 2/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

Formulario FS012	Página: 57 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017

13. CONCLUSIONES

De los trabajos realizados se obtienen las siguientes conclusiones:

- ✓ Se ha aportado la documentación requerida en el escrito de la Delegación Territorial en Málaga, de fecha 30 de noviembre de 2016, Referencia: SPA/DPA/CGS/092/2014 (AAI/MA/05/15) y Asunto: Subsanación documentación.
- ✓ Ningún resultado obtenido de metales pesados en las muestras analizadas de suelos, supera los niveles genéricos de referencia para un uso industrial del suelo, NGR, establecidos en el Anexo IV del Reglamento de suelos contaminados de Andalucía.
- ✓ Ningún resultado de las muestras de suelo analizadas, supera los niveles genéricos de referencia, NGR, establecidos en el Real Decreto 9/2005 para los contaminantes orgánicos, para un uso industrial del suelo.
- ✓ Los resultados de las muestras de agua subterránea, no superan en ningún caso los valores de intervención de la Normativa Holandesa para los metales pesados y contaminantes orgánicos.
- ✓ Se establece el Programa de seguimiento y control de los piezómetros C-1, C-4 bis y C-6, instalados en el emplazamiento de INVEMA, con una periodicidad de diez años.
- ✓ La red actual de control de la calidad del subsuelo de INVEMA, constituida por los piezómetros instalados, se considera adecuada.

Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 3/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

Formulario FS012	Página: 58 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017

14. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Se considera que el plan de muestreo se adecua a los objetivos planteados, siendo representativo el resultado obtenido del estado del suelo y de las aguas subterráneas en el emplazamiento evaluado.

Hay que indicar que en el caso de las aguas subterráneas la normativa holandesa presenta 2 valores de referencia, el Valor Objetivo y el Valor de Intervención. A la hora de comprobar el estado de las aguas subterráneas la Administración establece como límite para declarar un agua contaminada el Valor de Intervención.

Por otra parte, respecto de los ítems inspeccionados se puede afirmar que:

- El suelo de todo el emplazamiento es conforme respecto a la legislación vigente (*), para el uso industrial,
- Las aguas subterráneas del emplazamiento son conformes respecto al Valor de Intervención de "Circular of target values and intervention values for soil remediations (anexes) 2013" Ministerio de la Vivienda, Planificación del territorio y Medio Ambiente Holandés,

(*): -R.D. 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

—000—

Zamudio, a 22 de junio de 2017

Inspector y Supervisor:

Firmado por: INIGO
FERNANDEZ DE
VALDERRAMA FERNANDEZ
Fecha y hora: 22.06.2017
11:42:29

Íñigo Fernández Valderrama
Jefe de Área Suelos Contaminados
Jefe de Proyectos

Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 4/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

Formulario FS012	Página: 59 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017

15. DISCLAIMER

Clausula de Limitación de Responsabilidad

4.11.1 Clausula General de Limitación de Responsabilidad

Clausula General de Limitación de Responsabilidad para **certificados o reportes** (a excepción de aquellos certificados o reportes emitidos en papel de seguridad o e-certificates o e-reports) y que **debe ser añadida en todo certificado o reporte**.

Este documento se emite por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, a las que se puede acceder en http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. La responsabilidad de SGS queda limitada en los términos establecidos en las citadas condiciones Generales que resultan de aplicación a la prestación de sus servicios.

Se advierte al poseedor de este documento que la información en él recogida refleja los resultados obtenidos por la Compañía en el momento de su intervención, habiendo sido llevada a cabo exclusivamente dentro de los límites establecidos tanto en el contrato como en las Condiciones Generales de Servicio. La compañía responde únicamente frente a su cliente, sin que pueda derivarse responsabilidad de ningún tipo de SGS frente a terceros ante los que se presente el certificado o reporte derivado de su intervención. El presente documento no podrá ser alterado ni modificado, ni en su contenido ni en su apariencia. En caso de modificación del mismo, SGS se reserva las acciones legales que estime oportunas para la defensa de sus legítimos intereses.

Disclaimer preimpreso en papel de seguridad:

Este documento se emite por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, impresas al dorso. La responsabilidad de SGS queda limitada en los términos establecidos en las citadas condiciones Generales que resultan de aplicación a la prestación de sus servicios.

Se advierte al poseedor de este documento que la información en él recogida refleja los resultados obtenidos por la Compañía en el momento de su intervención, habiendo sido llevada a cabo de conformidad con las instrucciones recibidas, o, en ausencia de dichas instrucciones, de conformidad con las alternativas establecidas en la cláusula 2.a) de las Condiciones Generales de Servicio. La compañía responde únicamente frente a su cliente, sin que pueda derivarse responsabilidad de ningún tipo de SGS frente a terceros ante los que se presente el certificado o reporte derivado de su intervención. El presente documento no podrá ser alterado ni modificado, ni en su contenido ni en su apariencia. En caso de modificación del mismo, SGS se reserva las acciones legales que estime oportunas para la defensa de sus legítimos intereses.

Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 05/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 5/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			



Formulario FS012	Página: 60 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017

ANEXO I. CARTA ENTREGA DOCUMENTACIÓN

Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 6/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

Formulario FS012	Página: 61 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017

IN.VE.MA., S.A.

INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A.



POLIGONO INDUSTRIAL GUADALHORCE
C/IDEROT, 3
TELF: 952239609
FAX: 952242583
29004-MÁLAGA
E-MAIL: ivm@ivm.es



CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
DELEGACIÓN TERRITORIAL EN MÁLAGA
MÁLAGA

Málaga, 23 de Diciembre 2016

S/REF: SPA/DPA/CSG/092/2014 (AA/MA/05/15)
Asunto: Subsanación documentación

Muy Sres. nuestros,

En respuesta a su escrito de fecha 30 de Noviembre 2016 y recibido el día 9 del actual mes de Diciembre y referido a la subsanación de documentación del Expediente de Autorización Ambiental Integral AA/MA/05/15, le relacionamos la documentación que se aporta con fecha de hoy:

- Original y copia autenticada de la escritura de Constitución de la Sociedad.
- Con relación al informe base o situación de partida y características geológicas e hidroclógicas del sustrato, se adjunta escrito explicativo y petición de moratoria para la realización de análisis necesarios.
- Anexos, 4, 5, 6, 7, y 8, del Estudio de Impacto Ambiental.
- En el apartado de Residuos; se adjunta 2 cuadros explicativos según lo acordado durante la visita de la Delegación a las instalaciones.

Atentamente,



Manuel Borrás Rm
Vi Borrás
24 849 979C

Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EN093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672	06/04/2022 13:30	PÁGINA 7/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

Formulario FS012	Página: 62 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017

IN.VE.MA., S.A.

INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A.



POLÍGONO INDUSTRIAL GUADALHORCE
CIDDEROT, 3
TEL: 952299699
FAX: 952242583
29004-MÁLAGA
E-MAIL: invenasa@telefonica.net

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
DELEGACIÓN TERRITORIAL EN MÁLAGA
MÁLAGA

Málaga, 23 de Diciembre 2016

Muy Sres. nuestros

Con relación a la documentación requerida para ser presentada en cuanto al informe base ó de situación de partida, que describa y justifique el diseño de la red de control del estado del suelo y de las aguas subterráneas, así como el informe de datos de las características geológicas e hidrogeológicas del sustrato, está pendiente de la consulta que se ha realizado a una empresa especializada en el tema, y que ya se comunicó verbalmente al personal de la delegación territorial de medioambiente durante la visita que realizaron el día 19 de diciembre de 2016 a las instalaciones,

Dicha consulta conlleva inherente la realización de una serie de muestras de suelos y aguas, y análisis de los mismos cuando se decida su ubicación más correcta para ello.

Por tanto, y debido a que hay que realizar una serie de trabajos para la obtenciones de las citadas muestras y que los controles analíticos son bastantes laboriosos y extensos, pedimos una moratoria de aproximadamente seis meses para la presentación de toda la documentación.

Atentamente,



Fdo.: Carlos Cosin Borrás

Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 8/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			



Formulario FS012	Página: 63 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017

ANEXO II: PLANOS


1. Plano de Localización PDM
2. Plano de Dirección de Flujo Subterráneo

Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EU093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 9/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			


Formulario FS012	Página: 64 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017



Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093
 Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.



Formulario FS012	Página: 65 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017



Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093
Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.



Formulario FS012	Página: 66 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017

ANEXO III: CERTIFICADOS ANALÍTICOS AGUA DEL POZO

Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 12/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

Formulario FS012	Página: 67 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017

Informe analítico solicitado por: HIDRONIT MEDIO AMBIENT SL
 Dirección: NAPOLS 215 ENTLO.1ª
 08013 BARCELONA
 At. Roser Gentrich

Referencia informe: 195031475-000030

Página 1/ 2

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Una muestra tomada por el cliente, recibida en nuestros laboratorios el día 15 de febrero de 2017 y referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: POZO-1; La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 500ml. y un bote de plástico de 1L. Tipo de muestra: Agua potable

Referencia del laboratorio: 17020464 1P1

Fecha inicio análisis: 15 de febrero de 2017

Fecha finalización análisis: 2 de marzo de 2017

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:

Determinación	Unidades	Resultado	Metodología
E.Coli (*)	UFC/100ml	8	Crecimiento en LP / VB
Boro total en aguas (*)	mg/l	0.527	PNT LAB 67
Bromato (*)	mg/l	< 0.010	Espectrofotom. abs. molecular
Cianuros totales en aguas (*)	mg/l	< 0.01	PNT LAB 47
Fluoruros en aguas (*)	mg/l	0.290	PNT LAB 44
Nitratos en aguas (*)	mg/l	7.65	PNT LAB 105
Nitritos en aguas (*)	mg/l	< 0.100	PNT LAB 29
Aluminio total en aguas (*)	mg/l	< 0.020	PNT LAB 07
Cloro libre en aguas (*)	mg/l	< 0.03	PNT LAB 33
Hierro total en aguas (*)	mg/l	< 0.020	PNT LAB 07
Manganeso total en aguas (*)	mg/l	1.23	PNT LAB 07
Oxidabilidad en aguas (*)	mgO2/l	0.87	PNT LAB 61
pH en aguas (*)	unid. pH	7.31	PNT LAB 04
Sodio total en aguas (*)	mg/l	221	PNT LAB 07
Sulfatos en aguas (*)	mg/l	527	PNT LAB 105

Barcelona, 2 de marzo de 2017

Director Técnico Laboratorio
 Joan Parés Gómez

(*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTÁN AMPARADAS POR LA ACREDITACIÓN DE ENAC
 Laboratorio Acreditado en ENAC según la norma UNE-EN-ISO 17024:2003 (Instrumento de acreditación 470181005). Certificado según normas UNE-EN-ISO 9001:2008 y UNE-EN-ISO 14001:2004. Reconocido como Establecimiento Técnico Acreditado de la Agencia Catalana de l'Aigua (Caga A), acreditado por la Agencia de Regulació de Catalunya y por el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, dependientes y agencias de la Generalitat de Catalunya. Entidad Colaboradora de la Administración Española del Sistema de Medio Ambiente (Sistema S).
 Este informe es de uso exclusivo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y de cliente.

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja 86040, inscripción 15 - CIF 805724247 TECNOAMBIENTE, S.L.

Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EN093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecno, S.A.U.

VERIFICACIÓN	CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672	06/04/2022 13:30	PÁGINA 13/62
	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	





Formulario FS012	Página: 68 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017



Industria, 550-052, 08018 Badalona (Barcelona)
Tel:93 367 60 00 - Fax 93 367 60 38
tecnoambiente@tecnoambiente.com - www.tecnoambiente.com

Informe analítico solicitado por:
Dirección:

HIDRONIT MEDIO AMBIENT SL
NAPOLIS 215 ENTLO.1ª
08013 BARCELONA
At. Roser Centrich

Referencia informe: 195031476-000030

Página 2/ 2

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:

Determinación	Unidades	Resultado	Metodología
Dureza total en aguas (°) Ca-Mg	mg/l CaCO3	666	PNT LAB 65
Cloruros en agua (°)	mg/l	246	PNT LAB 185
Amonio en aguas (°)	mg/l	< 0.50	PNT LAB 40

Observaciones:

Los procedimientos asociados a los métodos acreditados por ENAC, están a disposición del cliente.
Los resultados emitidos hacen referencia únicamente a la muestra ensayada.
AP

Barcelona, 2 de marzo de 2017


Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

(*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTÁN AMPARADAS POR LA ACREDITACIÓN DE ENAC
Laboratorio Acreditado por ENAC según la norma UNE-EN-ISO 17025:2005 (Documento de acreditación 2761/035). Certificado según normas UNE-EN-ISO 9001:2008 y UNE-EN-ISO 14001:2005. Reconocido como Establecimiento Técnico Auxiliar de la Agencia Catalana de Fàbrica (Grupo A), acreditado por la Agencia de Regulació de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació - departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya. Único Colaborador de la Administración Municipal del Muestreo de Medios Ambiente (Grupo 3).
(Este informe no debe ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.)
905-235949-01-02F 606724247 TECNOAMBIENTE, S.L.

Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

VERIFICACIÓN	CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672	06/04/2022 13:30	PÁGINA 14/62
	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

Formulario FS012	Página: 69 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017



ALcontrol Laboratories

ALcontrol B.V.
Dirección de correspondencia
C/ Diego de León, 47 - 28006 Madrid
Tel.: +34 91 838 85 39 - Fax: +34 91 838 85 88
www.alcontrol.es

Resultados analíticos

HIDRONIT MEDIOAMBIENTE S.L.
Pilar Centrich
C/Nápolis 215, entd. 1ª
ES-08013 BARCELONA

Página 1 de 18

Descripción del proyecto : INVEMA
Número del proyecto : 4534/17
Número Informe ALcontrol : 12474690, versión: 1
Código de verificación : DQAPNCHP

Rotterdam, 22-02-2017

Apreciado/a Sr./Sra.,

Adjunto le enviamos los resultados del laboratorio de su proyecto 4534/17. La descripción del proyecto y de la/s muestras se obtuvieron de la orden de pedido enviada, así como los parámetros analizados. Los resultados reportados se refieren únicamente a las muestras analizadas.

Todos los análisis, excepto los subcontratados, han sido realizados por ALcontrol B.V., Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Países Bajos, y/o Cerdanya 44, El Prat de Llobregat, España.

El presente certificado contiene 18 páginas en total. En caso de un número de versión "2" o mayor, todas las versiones anteriores del certificado dejan de ser válidas. Todas las páginas son parte inseparable del certificado y sólo está permitido reproducir el informe completo.

Para cualquier observación y/o consulta en relación con este informe, y si desean solicitar información adicional relativa a la incertidumbre o errores asociados a las medidas, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de Atención al Cliente.

Sin otro particular, un cordial saludo

R. van Duin
Laboratory Manager



ALcontrol B.V. está acreditada por la Autoridad para Acreditación con número de registro de laboratorio 000022 (NEN-ISO). Es parte integrante de la red de laboratorios de análisis de aguas de la red de laboratorios EC 1801. Este informe puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.



Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 06/EU093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672	06/04/2022 13:30	PÁGINA 15/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



Formulario FS012	Página:	70 of 116
INFORME	Ref.:	905-235049-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición:	1
	Fecha:	22/06/2017



ALcontrol Laboratories

HIDRONIT MEDIOAMBIENTE S.R.L.
Filar Carrichi

Resultados analíticos

Página 2 de 18

Proyecto	INVENA
Número Proyecto	4534/17
Número de Informe	12474690 - 1

Fecha de pedido	14-02-2017
Fecha de inicio	15-02-2017
Fecha del informe	22-02-2017

Muestra	Tipo de muestra	Descripción de la muestra
001	Agua Subterránea	PCZO-1

Análisis	Unidad	Q	det

Regional Temperature ver apêndice

METAIS			p
moneta filtrada (0,45 µm)			
antimônio	µg/l	Q	<0,5
arsênico	µg/l	Q	<1
boro	µg/l	Q	37
berílio	µg/l	Q	<1,0
cadmiú	µg/l	Q	<0,250
cromo	µg/l	Q	<1
coβάλto	µg/l	Q	3,3
cobalto	µg/l	Q	1,1
cromo	µg/l	Q	<0,05
plomo	µg/l	Q	<1
molibdênio	µg/l	Q	1,6
niquel	µg/l	Q	56
selênio	µg/l	Q	<1
lítio	µg/l	Q	<0,4
estanho	µg/l	Q	<1
vanádio	µg/l	Q	<1
zinco	µg/l	Q	<2,0

benzeno	100
tolueno	100
etil benzeno	100
o-xileno	100
p y m xileno	100
o-xileno	100
naftaleno	100

ALDOLBENZONES			
n-propylbenzene	pp1	Q	+0.2
isopropylbenzene (cumene)	pp1	Q	+0.2
1,3,5-trimethylbenzene	pp1	Q	+0.2
1,2,4-trimethylbenzene	pp1	Q	+0.2
tert-butylbenzene	pp1	Q	+0.2
sec-butylbenzene	pp1	Q	+0.2
n-butylbenzene	pp1	Q	+0.2
4-n-propyltoluene	pp1	Q	+0.2

FENOLICS			
2,4+2,5-dimethanol	µg/g	Q	<1
o-cresol	µg/g	Q	<1
m- y p-cresol	µg/g	Q	<1.2 ^a
linalol	µg/g		<1

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

Rúbrica



Alcornoque E. F. está registrado como *Epilobium* (sensu *Arctostaphylos*) en el catálogo de plantas nativas de Chile (1999) de acuerdo con la nomenclatura de Kuhn (1976). En Chile, el alcornoque es una especie de gran importancia económica y ecológica, y es reconocido en 121 localidades.

Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 16/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

Formulario FS012	Página: 71 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017



ALcontrol Laboratories

HIDRONIT MEDIOAMBIENTE S.L.
Píde Contido

Resultados analíticos

Página 3 de 16

Proyecto: INVERMA
Número Proyecto: 453417
Número de informe: 12474690 - 1

Fecha de pedido: 14-02-2017
Fecha de inicio: 15-02-2017
Fecha del informe: 22-02-2017

Muestra	Tipo de muestra	Descripción de la muestra
D01	Agua Subterránea	POZO-1

Análisis	Unidad	Q	001
NITROGENALES			
2-nitrofenol	µg/l	Q	<2.1 ¹⁰⁰
4-nitrofenol	µg/l	Q	<2.1 ¹⁰⁰
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS			
antropeno	µg/l	Q	<1
fluoranteno	µg/l	Q	<1
fluoranteno	µg/l	Q	<1
benzo(a)pireno	µg/l	Q	<1
chireno	µg/l	Q	<1
benzo(g)pireno	µg/l	Q	<1
benzo(k)fluoranteno	µg/l	Q	<1
indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/l	Q	<1
aceno(1,2,3-cd)pireno	µg/l	Q	<1
aceno(1,2,3-cd)pireno	µg/l	Q	<1
fluoreno	µg/l	Q	<1
pireno	µg/l	Q	<1
benzo(a)fluoranteno	µg/l	Q	<1
benzo(a,h)antraceno	µg/l	Q	<1
COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS VOLÁTILES			
1,1-dicloroetano	µg/l	Q	<0.2
1,2-dicloroetano	µg/l	Q	<0.2
1,1,1-tricloroetano	µg/l	Q	<0.1
cis-1,2-dicloroetano	µg/l	Q	<0.1
trans-1,2-dicloroetano	µg/l	Q	<0.1
diclorometano	µg/l	Q	<0.5
triclorometano	µg/l	Q	<0.1
1,1,1-tricloroetano	µg/l	Q	<0.1
1,1,2-tricloroetano	µg/l	Q	<0.1
tricloroetano	µg/l	Q	<0.1
cloroformo	µg/l	Q	6.38
cloro de vinilo	µg/l	Q	<0.2
1,2-dicloroetano	µg/l	Q	<0.5
1,1,1,2-tetracloroetano	µg/l	Q	<0.5
1,1,2,2-tetracloroetano	µg/l	Q	<0.5
1,3-dicloropropano	µg/l	Q	<0.2
1,2-dicloropropano	µg/l	Q	<0.2
1,2,3-tricloropropano	µg/l	Q	<0.2
2,2-dicloropropano	µg/l	Q	<0.5
1,1-dicloropropano	µg/l	Q	<0.5
trans-1,3-dicloropropeno	µg/l	Q	<0.2
cis-1,3-dicloropropeno	µg/l	Q	<0.2
1,2-dicloro-3-cloropropeno	µg/l	Q	<0.5
bromoclorometano	µg/l	Q	<0.5

Los análisis marcados con una Q están creditados por RMI



El presente informe es válido para el uso que se le da en el momento de su emisión. No se garantiza la validez de los datos presentados en el presente informe más allá de la fecha de emisión del mismo. La validez de los datos presentados en el presente informe no se garantiza más allá de la fecha de emisión del mismo. La validez de los datos presentados en el presente informe no se garantiza más allá de la fecha de emisión del mismo.

Rúbrica:



Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672	06/04/2022 13:30	PÁGINA 17/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



Formulario FS012:	Página:	72 of 118
INFORME	Ref.:	905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición:	1
	Fecha:	22/06/2017



ALcontrol Laboratories

HIDRONIT MEDICAMBIENTE S.R.L.
Piazz. Centrale

Resultados analíticos

Página 4 de 10

Proyecto	INVEMA
Número Proyecto	4534/17
Número da informe	12674690 - 1

Fecha de pedido	14-02-2017
Fecha de inicio	15-02-2017
Fecha del informe	22-02-2017

Nuestra	Tipo de muestra	Descripción de la muestra	
DD1	Agua Subterránea	POZO-1	
Análisis	Unidad	Q	Q01
trinitroclorometano	µg/l	Q	<0.5
dinitroclorometano	µg/l	Q	<0.5
trinitrotoleno	µg/l	Q	<0.5
dinitrotoleno	µg/l	Q	<0.5
trinitrofenol	µg/l	Q	<0.2
2-clorotoleno	µg/l	Q	<0.2
4-clorotoleno	µg/l	Q	<0.2
triclorofluorometano	µg/l	Q	<1
triclorofluorotoleno	µg/l	Q	<0.2
diclorodifluorometano	µg/l	Q	<1
clorotoleno	µg/l	Q	<5
clorometano	µg/l	Q	<3.5
trinitrofenol	µg/l	Q	<2.5
CLOROBENCENOS			
monoclorobenceno	µg/l	Q	<0.2
1,2-diclorobenceno	µg/l	Q	<0.2
1,3-diclorobenceno	µg/l	Q	<0.2
1,4-diclorobenceno	µg/l	Q	<0.2
1,2,3-triclorobenceno	µg/l	Q	<0.2
1,2,4-triclorobenceno	µg/l	Q	<0.2
hexaclorobenceno	µg/l	Q	<1
CLOROFENOL (PF)			
2,3+2,4+2,5-diclorofenol	µg/l	Q	<1.2 ^{ns}
2,4,6-triclorofenol	µg/l	Q	<1.2 ^{ns}
2,4,6-triclorofenol	µg/l	Q	<1
2-clorofenol	µg/l	Q	<1
4-cloro-5-metilfenol	µg/l	Q	<1
pentaclorofenol	µg/l	Q	<1.8 ^{ns}
POLICLOROBIFENILOS (PCB)			
PCB 28	µg/l	Q	<1
PCB 52	µg/l	Q	<1
PCB 101	µg/l	Q	<1
PCB 118	µg/l	Q	<1
PCB 136	µg/l	Q	<1
PCB 153	µg/l	Q	<1
PCB 180	µg/l	Q	<1
PESTICIDAS CLORADOS			
α-HCH	µg/l	Q	<1
α-HCH	µg/l	Q	<1
β-HCH	µg/l	Q	<1
clorotalil	µg/l	Q	<1
cis-heptacloropérida	µg/l	Q	<1
dieldrin	µg/l	Q	<1

Los análisis marcados con una  están acreditados por RivA

Rúbrica

[illegible]

Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 18/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

Formulario FS012	Página:	73 of 116
INFORME	Ref.:	905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición:	1
	Fecha:	22/06/2017



ALcontrol Laboratories

HIDROMIT MEDIOAMBIENTE S.L.
Pilar Cervià

Resultados analíticos

Página 3 de 18

Proyecto	INVEMA
Número Proyecto	4534/17
Número de informe	12474690 - 1

Fecha de pedido	14-02-2017
Fecha de inicio	15-02-2017
Fecha del informe	22-02-2017

Muestra	Tipo de muestra	Descripción de la muestra	
001	Agua Subterránea	POZO-1	
Análisis	Unidad	Q	001
alfa-endosulfen	µg/l	Q	<1
beta-endosulfen	µg/l	Q	<1
endosulfen sulfato	µg/l	Q	<1
endrin	µg/l	Q	<1
gamma-HCH	µg/l	Q	<1
heptacloro	µg/l	Q	<1
hexaclorociclo	µg/l	Q	<1
isodrina	µg/l	Q	<1
o,p-DDD	µg/l	Q	<1
o,p-DDE	µg/l	Q	<1
o,p-DDT	µg/l	Q	<1
p,p-DDD	µg/l	Q	<1
p,p-DDE	µg/l	Q	<1
p,p-DDT	µg/l	Q	<1
quintoceno	µg/l	Q	<1
tacracloro	µg/l	Q	<1
telodrine	µg/l	Q	<1
cis-clordano	µg/l	Q	<1
trans-clordano	µg/l	Q	<1
trilutal	µg/l	Q	<1
truxeteno	µg/l	Q	<1
PESTICIDAS FORMADOS			
ati-acetico	µg/l	Q	<1
metil-acetico	µg/l	Q	<1
carbendazim	µg/l	Q	<1
clorfenoxil I	µg/l	Q	<1
clorfenoxil II	µg/l	Q	<1
clorfenoxil (suma)	µg/l	Q	<2
etil-clorfenoxil	µg/l	Q	<1
metil-clorfenoxil	µg/l	Q	<1
diacefen	µg/l	Q	<1
difenofo	µg/l	Q	<1
dimetazolo	µg/l	Q	<1
disulfoton	µg/l	Q	<1
etiofen	µg/l	Q	<1
etiofenol	µg/l	Q	<1
fenitrofen	µg/l	Q	<1
fenitrofen	µg/l	Q	<1
fenitrofen	µg/l	Q	<1
malatión	µg/l	Q	<1
metilfenol (suma)	µg/l	Q	<1
etil-paratión	µg/l	Q	<1
metil-paratión	µg/l	Q	<1
pirifos-metil	µg/l	Q	<1
propetáfenol	µg/l	Q	<1
triazofos	µg/l	Q	<1

Los análisis marcados con un Q están acreditados por RIAH.

Rúbrica 2



Alimento e/ou medicamento por via intravenosa. Referência: 123456789. Este documento contém informações de identificação e dados de contato. Mantenha-o em um local seguro e não o compartilhe com terceiros. O uso indevido deste documento pode resultar em sanções legais. © 2023. Todos os direitos reservados.



Entidad de Inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 19/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

Formulario FS012	Página:	74 of 116
INFORME	Ref.:	905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición:	1
	Fecha:	22/06/2017



ALcontrol Laboratories

HIDRONIT MEDIOAMBIENTE S.R.L.
Piazz. Centrale

Resultados analíticos

Página 6 de 10

Proyecto	INVERNA
Número Proyecto	453417
Número de Informe	12474690 - 1

Fecha de pedido	14-02-2017
Fecha de inicio	15-02-2017
Fecha del informe	22-02-2017

Muestra	Tipo de muestra	Descripción de la muestra
001	Agua Subterránea	POZO-1

Análisis	Unidad	Q	001
PH			7.5
Temperatura			20.5
Conductividad			150
Alcalinidad			120
Calcio			10
Magnesio			5
Sodio y Potasio			10
Cloruro			5
Sulfato			5
Acidez			0.5
Plomo			0.01
Cadmio			0.001
Cobalto			0.001
Cromo			0.001
Cupero			0.001
Hierro			0.05
Manganeso			0.01
Níquel			0.001
Selenio			0.001
Vanadio			0.001
Zinc			0.01

FESTICIDAR ANTROGENADOS		
amelaia	1964	<1
aboula	1967	0
alou-la	1968	<1
promelita	1967	Q
promelon	1964	Q
propario	1964	Q
siravica	1967	Q
simeita	1964	Q
tobukino	1964	Q
tetabulacia	1965	Q
trademelon	1964	Q
ufualia	1967	Q

FALATOS		
bis(benzil) Falato	pg-1	<1
bis(2-metiloxil) Falato	pg-1	<1
ciclo Falato	pg-1	<1
ciclotri Falato	pg-1	<1
di-n-butilfalato	pg-1	<1
di-n-octilfalato	pg-1	<1

HYDROCARBONS			
Isotride C5-C10	ppb		<10
Isotride C10-C12	ppb		<10
Isotride C12-C15	ppb		<10
Isotride C16-C21	ppb		<10
Isotride C21-C40	ppb		<10
Isotriacetylenes isotris C18-C30	ppb	□	<50
Isotriacetylenes isotris C5-C40	ppb		<80

COMPUESTOS ORGÁNICOS DIVERSOS					
di(1)-pentamita	1970	Q		+1	
trans-2-pentamita	1970	Q		+1	
2,4-dinitrocloro	1970	Q		+1	
2,6-dinitrocloro	1970	Q		+1	
2-clorofenoleno	1970	Q		+1	
2-metilaleno	1970	Q		+1	
4-bromofenilalato	1970	Q		+1	
4-clorofenilaleno	1970	Q		+1	
aristocina	1970	Q		+1	
bis(2-clorotaxil) malato	1970	Q		+1	
bis(2-clorotaxil) etor	1970	Q		+1	
cubazil	1970	Q		+1	
dibenzofenone	1970	Q		+1	
hexaclopicopipendione	1970	Q		+1	

Los análisis marcados con una D están controlados por RWA

Rubrica :



bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2019.05.20.256100>; this version posted May 20, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.



Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EU093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 20/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

Formulario FS012	Página:	75 of 116
INFORME	Ref.:	905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición:	1
	Fecha:	22/06/2017



ALcontrol Laboratories

HIDRONIT MEDIOAMBIENTE S.L.
Pilar Cortich

Resultados analíticos

Página 7 de 18

Proyecto	INVEMA
Número Proyecto	4534/17
Número de informe	12474660 - 1

Fecha de pedido	14-02-2017
Fecha de inicio	15-02-2017
Fecha del informe	22-02-2017

Muestra	Tipo de muestra	Descripción de la muestra	
001	Agua Subterránea	POZO-1	
Análisis	Unidad	Q	001
Ascorbica	µg/l	Q	<1
Nitrobenceno	µg/l	Q	<1
MTDE (metil tert-but éter)	µg/l	Q	<0.2
disulfuro de carbono	µg/l		<1
ASANO COMPUESTOS			
3+4-cloroxilina	µg/l	Q	<1
2-nitroanilina	µg/l	Q	<1
3-nitroanilina	µg/l	Q	<1
4-nitroanilina	µg/l	Q	<1
4-nitrocloro-pyreneno	µg/l	Q	<1

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA



Autore: **W. B. R. de Almeida**, **Ph.D.** em Engenharia de Materiais, **LEI** do Instituto Superior Técnico, **UNIST**, Lisboa, Portugal. E-mail: **almeida@ist.utl.pt**.
 Endereço: **Departamento de Engenharia de Materiais, Instituto Superior Técnico, Av. Rovisco Pais, 1, 1049-015 Lisboa, Portugal.**

Rubrica :

Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 21/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGXZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			



Formulario FS012	Página: 76 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017



ALcontrol Laboratories

HIDRONIT MEDIOAMBIENTE S.L.
Risk Control

Resultados analíticos

Página 6 de 16

Proyecto: INVEMA
Número Proyecto: 4534/17
Número de Informe: 12474690 - 1

Fecha de pedido: 14-02-2017
Fecha de inicio: 15-02-2017
Fecha del informe: 22-02-2017

Cementarios

- 1 La alícuota de muestra utilizada para este análisis ha sido filtrada en el laboratorio.
- 2 El límite de cuantificación reportado ha sido elevado debido a la baja recuperación del estándar interno.
- 3 Límite de detección superior debido a una dilución excesiva.




ALcontrol S.L. está acreditada por ENAC (Norma UNE-EN ISO 17025) en el ámbito de la actividad de análisis de laboratorio. El informe de resultados de análisis de laboratorio emitido por ALcontrol S.L. es válido para el uso de los datos de análisis de laboratorio.

Rúbrica:

100
100
100

Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 22/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

Formulario FS012	Página: 77 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017



ALcontrol Laboratories

HIDRONIT MEDIOAMBIENTE S.L.
Risar Castañeda

Resultados analíticos

Página 9 de 10

Proyecto: INVENA
Número Proyecto: 4534/17
Número de Informe: 12474690 - 1

Fecha de pedido: 14-02-2017
Fecha de inicio: 15-02-2017
Fecha del informe: 22-02-2017

Análisis	Tipo de muestra	Método de análisis
arsénico	Agua Subterránea	Conforme a NEN-EN-ISO 17294-2
berilio	Agua Subterránea	idem
boro	Agua Subterránea	idem
cadmio	Agua Subterránea	idem
cobalto	Agua Subterránea	idem
cobalto	Agua Subterránea	idem
colore	Agua Subterránea	idem
mercurio	Agua Subterránea	Conforme a NEN-EN-ISO 17852
plomo	Agua Subterránea	Conforme a NEN-EN-ISO 17294-2
molibdeno	Agua Subterránea	idem
niquel	Agua Subterránea	idem
plata	Agua Subterránea	idem
talio	Agua Subterránea	idem
estibio	Agua Subterránea	idem
vanadio	Agua Subterránea	idem
oro	Agua Subterránea	idem
berilio	Agua Subterránea	Método propio, headspace GC-MS
berilio	Agua Subterránea	idem
ácido bórico	Agua Subterránea	idem
ácido bórico	Agua Subterránea	idem
p y m xloro	Agua Subterránea	idem
ácido bórico	Agua Subterránea	idem
nitrito	Agua Subterránea	idem
n-propilbenceno	Agua Subterránea	idem
isopropilbenceno (cumeno)	Agua Subterránea	idem
1,3,5-trinitrobenzono	Agua Subterránea	idem
1,2,4-trinitrobenzono	Agua Subterránea	idem
ter-butilbenceno	Agua Subterránea	idem
sec-butilbenceno	Agua Subterránea	idem
n-butilbenceno	Agua Subterránea	idem
4-isopropilbenceno	Agua Subterránea	idem
2,4,6-trinitrofenol	Agua Subterránea	Método propio, GC-MS
o-cresol	Agua Subterránea	idem
m-y-p-cresol	Agua Subterránea	idem
fenol	Agua Subterránea	idem
2-nitrofenol	Agua Subterránea	idem
4-nitrofenol	Agua Subterránea	idem
acetato	Agua Subterránea	idem
formiato	Agua Subterránea	idem
fluorato	Agua Subterránea	idem
ácido clorhídrico	Agua Subterránea	idem
ácido	Agua Subterránea	idem
ácido clorhídrico	Agua Subterránea	idem
ácido clorhídrico	Agua Subterránea	idem
ácido clorhídrico	Agua Subterránea	idem

Rúbrica:



SGS es una empresa perteneciente al grupo de la SGS, una de las empresas líderes en el mundo en servicios de inspección, certificación y auditoría. SGS es una empresa líder en el mundo en servicios de inspección, certificación y auditoría. SGS es una empresa líder en el mundo en servicios de inspección, certificación y auditoría.



Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EU093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672	06/04/2022 13:30	PÁGINA 23/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



Formulario FS012	Página: 78 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017



ALcontrol Laboratories

HIDRONIT MEDIOAMBIENTE S.L.
Risar Centridi

Resultados analíticos

Página 10 de 18

Proyecto: INVENA
Número Proyecto: 4534/17
Número de informe: 12476950 - 1

Fecha de pedido: 14-02-2017
Fecha de inicio: 15-02-2017
Fecha del informe: 22-02-2017

Análisis	Tipo de muestra	Método de análisis
isocloro(1,2,3,4)dicloro	Agua Subterránea	idem
acetalcloro	Agua Subterránea	idem
acetalcloro	Agua Subterránea	idem
fluorocloro	Agua Subterránea	idem
pirro	Agua Subterránea	idem
benzocloro	Agua Subterránea	idem
clorocloro(1,2,3,4)dicloro	Agua Subterránea	idem
1,1-diclorocloro	Agua Subterránea	Método propio, headspace GC-MS
1,2-diclorocloro	Agua Subterránea	idem
1,1-diclorocloro	Agua Subterránea	idem
1,1,2-diclorocloro	Agua Subterránea	idem
trans-1,2-diclorocloro	Agua Subterránea	idem
diclorocloro	Agua Subterránea	idem
triclorocloro	Agua Subterránea	idem
triclorocloro	Agua Subterránea	idem
1,1,1-triclorocloro	Agua Subterránea	idem
1,1,2-triclorocloro	Agua Subterránea	idem
triclorocloro	Agua Subterránea	idem
clorocloro	Agua Subterránea	idem
clorocloro	Agua Subterránea	idem
1,2-diclorocloro	Agua Subterránea	idem
1,1,1,2-tetraclorocloro	Agua Subterránea	idem
1,1,2,2-tetraclorocloro	Agua Subterránea	idem
1,3-dicloropropeno	Agua Subterránea	idem
1,2-dicloropropeno	Agua Subterránea	idem
1,2,3-tricloropropeno	Agua Subterránea	idem
2,2-dicloropropeno	Agua Subterránea	idem
1,1-dicloropropeno	Agua Subterránea	idem
trans-1,3-dicloropropeno	Agua Subterránea	idem
1,2-dicloro-3-cloropropeno	Agua Subterránea	idem
trinitroclorocloro	Agua Subterránea	idem
trinitroclorocloro	Agua Subterránea	idem
dicloroclorocloro	Agua Subterránea	idem
diclorocloro	Agua Subterránea	idem
trinitroclorocloro	Agua Subterránea	idem
trinitroclorocloro	Agua Subterránea	idem
2-clorocloro	Agua Subterránea	idem
4-clorocloro	Agua Subterránea	idem
trinitroclorocloro	Agua Subterránea	idem
trinitroclorocloro	Agua Subterránea	idem
dicloroclorocloro	Agua Subterránea	idem
clorocloro	Agua Subterránea	idem
clorocloro	Agua Subterránea	idem
trinitroclorocloro	Agua Subterránea	idem
trinitroclorocloro	Agua Subterránea	idem

Rúbrica:



SGS es una compañía de 100 años con presencia en más de 100 países. En España, SGS es una compañía de 100 años con presencia en más de 100 países. En España, SGS es una compañía de 100 años con presencia en más de 100 países.



Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672	06/04/2022 13:30	PÁGINA 24/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



Formulario FS012	Página: 79 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017



ALcontrol Laboratories

HIDRONIT MEDIOAMBIENTE S.L.
Pilar Cerviñá

Resultados analíticos

Página 11 de 16

Proyecto: INVEMA
Número Proyecto: 4534/17
Número de informe: 12474690 - 1

Fecha de pedido: 14-02-2017
Fecha de inicio: 15-02-2017
Fecha del informe: 22-02-2017

Análisis	Tipo de muestra	Método de análisis
1,2-diclorobenceno	Agua Subterránea	Idem
1,3-diclorobenceno	Agua Subterránea	Idem
1,4-diclorobenceno	Agua Subterránea	Idem
1,2,3-triclorobenceno	Agua Subterránea	Idem
1,2,4-triclorobenceno	Agua Subterránea	Idem
hexaclorobenceno	Agua Subterránea	Método propio, GC-MS
2,3-2,4,4,5-tetracloro	Agua Subterránea	Idem
2,4,5-triclorofenol	Agua Subterránea	Idem
2,4,6-triclorofenol	Agua Subterránea	Idem
2-clorofenol	Agua Subterránea	Idem
4-cloro-3-metilfenol	Agua Subterránea	Idem
pentaclorofenol	Agua Subterránea	Idem
PCB 28	Agua Subterránea	Idem
PCB 52	Agua Subterránea	Idem
PCB 101	Agua Subterránea	Idem
PCB 118	Agua Subterránea	Idem
PCB 138	Agua Subterránea	Idem
PCB 153	Agua Subterránea	Idem
PCB 169	Agua Subterránea	Idem
alkilox	Agua Subterránea	Idem
alfa-HCH	Agua Subterránea	Idem
beta-HCH	Agua Subterránea	Idem
delta-HCH	Agua Subterránea	Idem
cis-heptaclorociclo	Agua Subterránea	Idem
delta-HCH	Agua Subterránea	Idem
alfa-endosulfato	Agua Subterránea	Idem
beta-endosulfato	Agua Subterránea	Idem
gamma-HCH	Agua Subterránea	Idem
heptacloro	Agua Subterránea	Idem
hexaclorociclo	Agua Subterránea	Idem
isodina	Agua Subterránea	Idem
o,p-DDD	Agua Subterránea	Idem
o,p-DDE	Agua Subterránea	Idem
o,p-DDT	Agua Subterránea	Idem
p,p-DDD	Agua Subterránea	Idem
p,p-DDE	Agua Subterránea	Idem
p,p-DDT	Agua Subterránea	Idem
quinticloro	Agua Subterránea	Idem
isocloro	Agua Subterránea	Idem
isodina	Agua Subterránea	Idem
cis-cloruro	Agua Subterránea	Idem
trans-cloruro	Agua Subterránea	Idem
isobuto	Agua Subterránea	Idem
metabuto	Agua Subterránea	Idem

Rúbrica:



El presente informe es una reproducción fiel del original, el cual puede ser consultado en cualquier momento en el sitio web de SGS. El presente informe es una reproducción fiel del original, el cual puede ser consultado en cualquier momento en el sitio web de SGS.



Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 25/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



Formulario FS012	Página:	80 of 116
INFORME	Ref.:	905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición:	1
	Fecha:	22/06/2017



ALcontrol Laboratories

HEDRONT MEDIOAMBIENTE S.R.L.
Piazz. Centrale

Resultados analíticos

Página 12 de 18

Proyecto	INVEMA
Número Proyecto	4534/17
Número de Informe	12474690 - 1

Fecha de pedido	14-02-2017
Fecha de inicio	15-02-2017
Fecha del informe	22-02-2017

[illegible]

Rúbrica



Matematika je nauka koja se bavi proučavanjem brojeva, oblika, prostora i promjena. Ona je temeljna disciplina koja se koristi u mnogim drugim naučnim područjima, kao što su fizika, kemija, biologija i ekonomija. Matematika je također važna u svakodnevnom životu, na primjer, u proračunima, mjerama i analizi podataka.



Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 26/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

Formulario FS012	Página: 81 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017



ALcontrol Laboratories

HIDRONIT MEDIOAMBIENTE S.L.
Pilar Centrich

Resultados analíticos

Página 13 de 18

Proyecto: INVEMA
Número Proyecto: 4534/17
Número de informe: 12474690 - 1

Fecha de pedido: 14-02-2017
Fecha de inicio: 15-02-2017
Fecha del informe: 22-02-2017

Análisis	Tipo de muestra	Método de análisis
Isómeros C25-C40	Agua Subterránea	Idem
hidrocarburos totales C19-C40	Agua Subterránea	Idem
hidrocarburos totales C3-C40	Agua Subterránea	Método propio, GC-FID y GC-MS
clor(1)-parafina	Agua Subterránea	Método propio, GC-MS
isom(2)-parafina	Agua Subterránea	Idem
2,4-dinitrotolueno	Agua Subterránea	Idem
2,6-dinitrotolueno	Agua Subterránea	Idem
2-clorotolueno	Agua Subterránea	Idem
2-metiltolueno	Agua Subterránea	Idem
4-bromodinitrotolueno	Agua Subterránea	Idem
4-clorodinitrotolueno	Agua Subterránea	Idem
azoxiaceno	Agua Subterránea	Idem
bis(2-clorotol) metano	Agua Subterránea	Idem
bis(2-clorotol) etano	Agua Subterránea	Idem
carbazol	Agua Subterránea	Idem
cibazoluro	Agua Subterránea	Idem
hexaclorociclopentadieno	Agua Subterránea	Idem
isoflona	Agua Subterránea	Idem
nitrobenzono	Agua Subterránea	Idem
MTBE (metil tert-butil éter)	Agua Subterránea	Método propio, headspace GC-MS
álcool de salicilico	Agua Subterránea	Idem
3-4-cicloronitro	Agua Subterránea	Método propio, GC-MS
2-nitrobenzono	Agua Subterránea	Idem
3-nitrobenzono	Agua Subterránea	Idem
4-nitrobenzono	Agua Subterránea	Idem
Metileno-d-n-propileno	Agua Subterránea	Idem



SGS es una empresa de servicios de inspección, certificación y control de calidad. SGS es una empresa de servicios de inspección, certificación y control de calidad. SGS es una empresa de servicios de inspección, certificación y control de calidad.

Rúbrica:



Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EU093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672	06/04/2022 13:30	PÁGINA 27/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



Formulario FS012	Página: 82 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017



ALcontrol Laboratories

HIDRONIT MEDIOAMBIENTE S.L.
Pilar Castiella

Resultados analíticos

Página 14 de 16

Proyecto: INVEMA
Número Proyecto: 4534/17
Número de informe: 12674690 - 1

Fecha de pedido: 14-02-2017
Fecha de inicio: 15-02-2017
Fecha del informe: 22-02-2017

Análisis	Tipo de muestra	LOQ	CAS #	Error Sistemático	Error Aleatorio	Incertidumbre de la medida
Registro Temperatura	Agua Subterránea	-	-	-	-	-
Residuo filtrado (545 µm)	Agua Subterránea	-	-	-	-	-
arsénico	Agua Subterránea	0.5 µg/l	7440-36-3	1.9 %	3.1 %	8.8 %
azufre	Agua Subterránea	1 µg/l	7440-36-2	2.6 %	3.4 %	10 %
bario	Agua Subterránea	1 µg/l	7440-39-3	0.3 %	3.3 %	8.2 %
berilio	Agua Subterránea	1 µg/l	7440-41-7	1.4 %	3.4 %	12 %
cadmio	Agua Subterránea	0.05 µg/l	7440-43-9	1 %	2.3 %	5.4 %
cromo	Agua Subterránea	1 µg/l	7440-47-3	1.8 %	2.6 %	21 %
cefaleo	Agua Subterránea	1 µg/l	7440-48-4	0.2 %	3.2 %	6.2 %
cobalto	Agua Subterránea	1 µg/l	7440-50-6	3 %	3.3 %	10 %
mercuro	Agua Subterránea	0.05 µg/l	7439-97-6	-	-	-
plomo	Agua Subterránea	1 µg/l	7439-92-1	4 %	2.6 %	11 %
molibdeno	Agua Subterránea	1 µg/l	7439-98-7	0.2 %	3.2 %	6.2 %
níquel	Agua Subterránea	1 µg/l	7440-02-0	0.3 %	3.8 %	9 %
estroncio	Agua Subterránea	1 µg/l	7760-49-2	2.9 %	3.3 %	9.4 %
talio	Agua Subterránea	0.8 µg/l	7440-20-0	3.4 %	3.1 %	10 %
teluro	Agua Subterránea	3 µg/l	7440-31-8	1.8 %	4.4 %	14 %
vanadio	Agua Subterránea	1 µg/l	7440-02-2	3.9 %	3.3 %	11 %
zinc	Agua Subterránea	2 µg/l	7440-06-6	2 %	3.3 %	6.2 %
boratos	Agua Subterránea	0.2 µg/l	71-43-2	-2.0 %	11 %	23 %
butano	Agua Subterránea	0.2 µg/l	606-69-3	2.2 %	11 %	23 %
etil benceno	Agua Subterránea	0.2 µg/l	100-41-4	1.7 %	11 %	23 %
o-xileno	Agua Subterránea	0.2 µg/l	95-47-6	5.3 %	12 %	26 %
p y m-xileno	Agua Subterránea	0.2 µg/l	119601-23-1	5.3 %	14 %	29 %
estileno	Agua Subterránea	0.2 µg/l	100-42-5	-6.7 %	14 %	21 %
acetileno	Agua Subterránea	1 µg/l	01-20-2	-14 %	16 %	-43 %
n-propilbenceno	Agua Subterránea	0.2 µg/l	103-65-1	6.9 %	15 %	24 %
isopropilbenceno (cumeno)	Agua Subterránea	0.2 µg/l	98-42-6	6.5 %	15 %	29 %
1,3-dimetilbenceno	Agua Subterránea	0.2 µg/l	106-67-8	6.5 %	15 %	24 %
1,2,4-trimetilbenceno	Agua Subterránea	0.2 µg/l	95-49-4	0.3 %	15 %	29 %
terf-butilbenceno	Agua Subterránea	0.2 µg/l	98-09-4	0.3 %	12 %	31 %
iso-butilbenceno	Agua Subterránea	0.2 µg/l	125-66-4	4.2 %	15 %	29 %
n-butilbenceno	Agua Subterránea	0.2 µg/l	104-91-4	-5.4 %	15 %	33 %
4-isopropilbenceno	Agua Subterránea	0.2 µg/l	99-67-4	0.9 %	15 %	30 %
2,4+2,5-dinitrofenol	Agua Subterránea	1 µg/l	31 %	14 %	62 %	
n-nitro	Agua Subterránea	1 µg/l	55-48-7	18 %	6.2 %	41 %
m- y p-nitro	Agua Subterránea	1 µg/l	93-73-3	9.3 %	12 %	30 %
fenol	Agua Subterránea	1 µg/l	108-95-2	8.8 %	11 %	29 %
2-nitrofenol	Agua Subterránea	1 µg/l	88-75-5	18 %	12 %	44 %
4-nitrofenol	Agua Subterránea	1 µg/l	90-00-7	-64.03 %	21 %	116 %
aminas	Agua Subterránea	1 µg/l	120-12-7	3.3 %	14 %	36 %
fenoles	Agua Subterránea	1 µg/l	95-01-8	8.8 %	8.9 %	22 %
fluoratos	Agua Subterránea	1 µg/l	205-44-0	25 %	14 %	67 %
benceno(benzoceno)	Agua Subterránea	1 µg/l	96-09-3	0.0 %	7.9 %	21 %
tolueno	Agua Subterránea	1 µg/l	210-01-0	11 %	8.9 %	25 %
benceno(benzol)	Agua Subterránea	1 µg/l	90-32-6	5.5 %	12 %	26 %
benceno(benzol)	Agua Subterránea	1 µg/l	101-24-2	17 %	8.5 %	35 %
benceno(benzol)	Agua Subterránea	1 µg/l	207-08-9	6.0 %	10 %	27 %
nitro(1,2,3-o)iposol	Agua Subterránea	1 µg/l	115-33-5	14 %	11 %	35 %
acetaldehído	Agua Subterránea	1 µg/l	206-96-6	6.3 %	12 %	26 %
acetaldehído	Agua Subterránea	1 µg/l	63-32-0	12 %	7 %	29 %

Rúbrica:



SGS es una empresa de servicios de control de calidad y de análisis de laboratorio. SGS es una empresa de servicios de control de calidad y de análisis de laboratorio. SGS es una empresa de servicios de control de calidad y de análisis de laboratorio.



Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EU093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672	06/04/2022 13:30	PÁGINA 28/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



Formulario FS012	Página:	83 of 116
INFORME	Ref.:	905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición:	1
	Fecha:	22/06/2017



ALcontrol Laboratories

HIDRONIT MEDICAMBIENTE S.R.L.
Filial Cagliari

Resultados analíticos

Página 15 de 18

Proyecto	INVEMA
Número Proyecto	4534/17
Número de informe	12474690 - 1

Fecha de pedido	14-02-2017
Fecha de inicio	15-02-2017
Fecha del informe	22-02-2017

Análisis	Tipo de muestra	LOQ	CAS #	Error Sistemático	Error Aleatorio	Incertidumbre de la medida
flucanilo	Agua Subterránea	1 µg/l	86-73-7	4.5 %	13 %	20 %
pireno	Agua Subterránea	1 µg/l	129-00-0	22 %	11 %	44 %
benczo(b)fluoranteno	Agua Subterránea	1 µg/l	205-99-2	5.6 %	8 %	25 %
dibenz(a,h)antraceno	Agua Subterránea	1 µg/l	53-70-3	1.1 %	13 %	26 %
1,1-dicloroetano	Agua Subterránea	0.2 µg/l	75-34-3	3.5 %	14 %	26 %
1,2-dicloroetano	Agua Subterránea	0.2 µg/l	107-06-2	-1.4 %	14 %	26 %
1,1,1-tricloroetano	Agua Subterránea	0.1 µg/l	75-35-4	3.7 %	15 %	29 %
cis-1,2-dicloroetano	Agua Subterránea	0.1 µg/l	556-55-2	2.3 %	14 %	30 %
trans-1,2-dicloroetano	Agua Subterránea	0.1 µg/l	556-66-5	8.8 %	15 %	36 %
diclorometano	Agua Subterránea	0.5 µg/l	75-09-2	4.7 %	14 %	29 %
1,2,3-tricloroetano	Agua Subterránea	0.1 µg/l	127-18-4	5.8 %	13 %	28 %
1,2,4-tricloroetano	Agua Subterránea	0.1 µg/l	56-23-6	3.1 %	15 %	30 %
1,1,1-tricloroetano	Agua Subterránea	0.1 µg/l	71-25-0	5.7 %	16 %	31 %
1,1,2-tricloroetano	Agua Subterránea	0.1 µg/l	79-60-6	-4.5 %	16 %	28 %
tricloroetano	Agua Subterránea	0.1 µg/l	79-01-6	6.0 %	12 %	25 %
clorobenceno	Agua Subterránea	0.2 µg/l	67-66-3	5.2 %	15 %	31 %
cloruro de vinilo	Agua Subterránea	0.2 µg/l	75-01-1	12 %	20 %	45 %
1,2-diclorobenceno	Agua Subterránea	0.5 µg/l	106-93-4	-5.0 %	15 %	29 %
1,1,1,2-tetracloroetano	Agua Subterránea	0.5 µg/l	600-20-6	-1.8 %	12 %	23 %
1,1,2,2-tetracloroetano	Agua Subterránea	0.5 µg/l	79-34-5	-4.0 %	16 %	33 %
1,3-dicloropropeno	Agua Subterránea	0.2 µg/l	143-29-9	-6.1 %	14 %	31 %
1,2-dicloropropeno	Agua Subterránea	0.2 µg/l	78-87-5	-9.1 %	11 %	22 %
1,2,3-tricloropropeno	Agua Subterránea	0.2 µg/l	56-19-4	-3.3 %	15 %	29 %
2,3-dicloropropeno	Agua Subterránea	0.5 µg/l	584-20-7	19 %	18 %	32 %
1,1-dicloropropeno	Agua Subterránea	0.5 µg/l	563-58-5	2.3 %	12 %	25 %
trans-1,3-dicloropropeno	Agua Subterránea	0.2 µg/l	10061-02-6	-14 %	15 %	40 %
cis-1,3-dicloropropeno	Agua Subterránea	0.2 µg/l	10061-01-5	-14 %	14 %	28 %
1,2-dicloro-3-cloropropeno	Agua Subterránea	0.5 µg/l	96-12-9	-3.9 %	18 %	40 %
bromoclorometano	Agua Subterránea	0.5 µg/l	74-60-5	-6.5 %	15 %	30 %
bromodichlorometano	Agua Subterránea	0.5 µg/l	75-27-1	-6.7 %	13 %	25 %
dibromodichlorometano	Agua Subterránea	0.5 µg/l	129-46-1	-1.0 %	15 %	33 %
bromofenol	Agua Subterránea	0.5 µg/l	75-25-2	-9.9 %	13 %	32 %
clorobenzonitrilo	Agua Subterránea	0.5 µg/l	74-55-3	-4.7 %	16 %	32 %
bromobenceno	Agua Subterránea	0.2 µg/l	106-96-1	-3.0 %	11 %	24 %
2-clorobenceno	Agua Subterránea	0.2 µg/l	95-49-6	7.7 %	10 %	25 %
4-clorobenceno	Agua Subterránea	0.2 µg/l	100-43-4	1.8 %	11 %	21 %
trifluorobenceno	Agua Subterránea	1 µg/l	75-69-4	-6.6 %	20 %	43 %
bisfenol A (BPA)	Agua Subterránea	0.2 µg/l	67-63-2	-1.1 %	16 %	31 %
diclorodifluorometano	Agua Subterránea	1 µg/l	75-71-6	4 %	16 %	31 %
clorobenceno	Agua Subterránea	1 µg/l	75-09-2	1.7 %	22 %	44 %
clorobenceno	Agua Subterránea	2.5 µg/l	74-87-5	25 %	22 %	60 %
bromobenceno	Agua Subterránea	2.5 µg/l	74-83-9	13 %	15 %	40 %
monoclorobenceno	Agua Subterránea	0.2 µg/l	106-90-7	3.1 %	12 %	24 %
1,2-diclorobenceno	Agua Subterránea	0.2 µg/l	56-90-1	-2.3 %	12 %	26 %
1,3-diclorobenceno	Agua Subterránea	0.2 µg/l	541-73-1	0.9 %	11 %	23 %
1,4-diclorobenceno	Agua Subterránea	0.2 µg/l	105-46-7	-3.8 %	11 %	23 %
1,2,3-triclorobenceno	Agua Subterránea	0.2 µg/l	87-61-6	-3.3 %	15 %	29 %
1,2,4-triclorobenceno	Agua Subterránea	0.2 µg/l	120-62-1	-6.1 %	12 %	27 %
hexaclorobenceno	Agua Subterránea	1 µg/l	118-74-1	8.3 %	14 %	32 %
2,3+2,4+2,5-diclorofenol	Agua Subterránea	1 µg/l		17 %	13 %	42 %
2,4,5-triclorofenol	Agua Subterránea	1 µg/l	85-05-4	10 %	11 %	36 %

Rúbrica:

[illegible]

Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 29/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

Formulario FS012	Página: 84 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017



ALcontrol Laboratories

HIDRONIT MEDIOAMBIENTE S.L.
Rúa Central

Resultados analíticos

Página 16 de 10

Proyecto: INVEMA
Número Proyecto: 4634/17
Número de informe: 12474690 - 1

Fecha de pedido: 14-02-2017
Fecha de inicio: 15-02-2017
Fecha del informe: 22-02-2017

Análisis	Tipo de muestra	LDQ	CAS #	Error Sistemático	Error Aleatorio	Incertidumbre de la medida
2,4,6-triclorofenol	Agua Subterránea	1 µg/l	88-06-2	10 %	12 %	32 %
2-clorofenol	Agua Subterránea	1 µg/l	95-57-5	7.7 %	12 %	28 %
4-cloro-3-metilfenol	Agua Subterránea	1 µg/l	59-59-7	22 %	11 %	45 %
pentaclorofenol	Agua Subterránea	1 µg/l	87-86-5	13 %	26 %	56 %
PCB 28	Agua Subterránea	1 µg/l	7012-37-5	17 %	13 %	42 %
PCB 52	Agua Subterránea	1 µg/l	30593-69-3	18 %	12 %	44 %
PCB 101	Agua Subterránea	1 µg/l	31780-73-2	25 %	9.3 %	49 %
PCB 110	Agua Subterránea	1 µg/l	31568-00-8	29 %	9.4 %	48 %
PCB 138	Agua Subterránea	1 µg/l	30583-28-2	23 %	10 %	49 %
PCB 153	Agua Subterránea	1 µg/l	30585-29-1	28 %	9 %	54 %
PCB 180	Agua Subterránea	1 µg/l	30585-29-3	26 %	6.8 %	51 %
aldrina	Agua Subterránea	1 µg/l	369-00-2	11 %	11 %	31 %
alfa-HCH	Agua Subterránea	1 µg/l	319-46-6	18 %	12 %	46 %
beta-HCH	Agua Subterránea	1 µg/l	319-05-7	24 %	6.7 %	48 %
clorotaleril	Agua Subterránea	1 µg/l	1887-45-8	19 %	14 %	47 %
cis-heptacloropérido	Agua Subterránea	1 µg/l	1034-62-3	17 %	6.3 %	34 %
delta-HCH	Agua Subterránea	1 µg/l	88-06-1	25 %	11 %	50 %
alfa-endosulfan	Agua Subterránea	1 µg/l	859-96-8	15 %	5.3 %	35 %
beta-endosulfan	Agua Subterránea	1 µg/l	33213-65-0	24 %	8.2 %	56 %
endosulfan sulfato	Agua Subterránea	1 µg/l	1631-07-8	26 %	8.5 %	51 %
emrina	Agua Subterránea	1 µg/l	72-20-6	23 %	5.7 %	45 %
gamma-HCH	Agua Subterránea	1 µg/l	58-65-0	15 %	8.2 %	34 %
heptacloro	Agua Subterránea	1 µg/l	70-44-6	11 %	6.3 %	25 %
hexaclorociclo	Agua Subterránea	1 µg/l	67-73-1	-7.35 %	19 %	28 %
isodrina	Agua Subterránea	1 µg/l	495-73-6	4 %	17 %	33 %
p,p'-DDD	Agua Subterránea	1 µg/l	50-19-0	26 %	9.1 %	53 %
p,p'-DDE	Agua Subterránea	1 µg/l	3424-82-6	26 %	12 %	51 %
p,p'-DDT	Agua Subterránea	1 µg/l	709-92-6	24 %	8.3 %	48 %
p,p'-DDD	Agua Subterránea	1 µg/l	72-54-6	24 %	7.9 %	48 %
p,p'-DDE	Agua Subterránea	1 µg/l	72-55-0	25 %	9 %	50 %
p,p'-DDT	Agua Subterránea	1 µg/l	50-29-3	25 %	7.8 %	51 %
quintoceno	Agua Subterránea	1 µg/l	82-09-8	8.4 %	7.2 %	22 %
lormeteno	Agua Subterránea	1 µg/l	117-18-0	12 %	11 %	33 %
telodrina	Agua Subterránea	1 µg/l	257-78-9	18 %	15 %	40 %
cis-clordano	Agua Subterránea	1 µg/l	6183-71-5	20 %	7.3 %	40 %
trans-clordano	Agua Subterránea	1 µg/l	5183-74-2	18 %	8.0 %	39 %
italiano	Agua Subterránea	1 µg/l	2383-17-5	15 %	9.6 %	35 %
metatoleno	Agua Subterránea	1 µg/l	72-43-5	39 %	9.1 %	76 %
etilazirina	Agua Subterránea	1 µg/l	2642-71-9	15 %	15 %	41 %
metilazirina	Agua Subterránea	1 µg/l	88-50-0	20 %	18 %	51 %
carbendazim	Agua Subterránea	1 µg/l	789-19-6	18 %	14 %	45 %
clorfenvílolo I	Agua Subterránea	1 µg/l	18708-87-7	20 %	22 %	60 %
clorfenvílolo II	Agua Subterránea	1 µg/l	18708-89-6	9.5 %	5.9 %	18 %
clorfenvílolo (suma)	Agua Subterránea	2 µg/l	470-46-0	-15 %	29 %	65 %
etil-clorfenvílolo	Agua Subterránea	1 µg/l	2521-86-2	22 %	9 %	43 %
metil-clorfenvílolo	Agua Subterránea	1 µg/l	3596-13-0	24 %	9.8 %	48 %
fenclor	Agua Subterránea	1 µg/l	333-41-5	12 %	8.4 %	30 %
fencloro	Agua Subterránea	1 µg/l	62-73-7	0.4 %	15 %	32 %
fenetoleno	Agua Subterránea	1 µg/l	50-51-5	18 %	17 %	49 %
fenitrofen	Agua Subterránea	1 µg/l	206-94-4	15 %	16 %	44 %
etile	Agua Subterránea	1 µg/l	562-12-2	4.6 %	0.2 %	13 %

Rubrica:



ALcontrol S.L. está acreditada por ENAC (Instituto Español de Normalización y Certificación) con el número 08/EN093. El alcance de la acreditación se encuentra detallado en el Anexo 1 del presente informe. La acreditación es válida para los servicios de análisis de agua subterránea y de agua superficial.



Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EN093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08343672	06/04/2022 13:30	PÁGINA 30/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

Formulario FS012	Página: 85 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017



ALcontrol Laboratories

HIDRONIT MEDIOAMBIENTE S.L.
Pilar Centrich

Resultados analíticos

Página 17 de 18

Proyecto: INVENIA
Número Proyecto: 4534/17
Número de Informe: 12474600 - 1

Fecha de pedido: 14-02-2017
Fecha de inicio: 15-02-2017
Fecha del informe: 22-02-2017

Análisis	Tipo de muestra	LOQ	CAS #	Error Sistemático	Error Aleatorio	Incertidumbre de la medida
ácido	Agua Subterránea	1 µg/l	38290-64-7	14 %	9.0 %	34 %
ácido	Agua Subterránea	1 µg/l	122-14-5	13 %	13 %	37 %
ácido	Agua Subterránea	1 µg/l	55-38-8	21 %	7.2 %	42 %
ácido	Agua Subterránea	1 µg/l	2253-17-0	11 %	5.3 %	25 %
ácido	Agua Subterránea	1 µg/l	121-75-5	19 %	11 %	44 %
ácido (suma)	Agua Subterránea	1 µg/l	7786-34-7	13 %	12 %	37 %
ácido	Agua Subterránea	1 µg/l	56-38-2	14 %	13 %	38 %
ácido	Agua Subterránea	1 µg/l	298-09-0	12 %	11 %	33 %
ácido	Agua Subterránea	1 µg/l	20222-93-7	31 %	13 %	61 %
ácido	Agua Subterránea	1 µg/l	31215-43-4	14 %	12 %	36 %
ácido	Agua Subterránea	1 µg/l	24017-47-8	25 %	14 %	58 %
ácido	Agua Subterránea	1 µg/l	834-13-6	37 %	21 %	85 %
ácido	Agua Subterránea	1 µg/l	1815-17-9	23 %	12 %	53 %
ácido	Agua Subterránea	1 µg/l	1812-24-9	11 %	10 %	38 %
ácido	Agua Subterránea	1 µg/l	7387-19-8	34 %	16 %	98 %
ácido	Agua Subterránea	1 µg/l	1615-16-3	22 %	14 %	53 %
ácido	Agua Subterránea	1 µg/l	138-40-2	6.7 %	18 %	34 %
ácido	Agua Subterránea	1 µg/l	122-34-8	8.2 %	15 %	35 %
ácido	Agua Subterránea	1 µg/l	1814-70-6	25 %	9 %	40 %
ácido	Agua Subterránea	1 µg/l	686-00-0	7.52 %	18 %	30 %
ácido	Agua Subterránea	1 µg/l	5815-41-3	-0.29 %	27 %	53 %
ácido	Agua Subterránea	1 µg/l	43121-43-3	25 %	11 %	49 %
ácido	Agua Subterránea	1 µg/l	1582-09-8	15 %	6.9 %	36 %
ácido	Agua Subterránea	1 µg/l	85-66-7	25 %	5.9 %	51 %
ácido	Agua Subterránea	1 µg/l	117-61-7	24 %	6.1 %	47 %
ácido	Agua Subterránea	1 µg/l	85-66-2	19 %	14 %	47 %
ácido	Agua Subterránea	1 µg/l	325-11-3	16 %	14 %	41 %
ácido	Agua Subterránea	1 µg/l	84-74-2	23 %	12 %	55 %
ácido	Agua Subterránea	1 µg/l	117-84-0	16 %	18 %	52 %
ácido C10-C12	Agua Subterránea	10 µg/l	-	-	-	-
ácido C10-C12	Agua Subterránea	10 µg/l	-	-13 %	12 %	38 %
ácido C12-C18	Agua Subterránea	10 µg/l	-	-13 %	12 %	38 %
ácido C18-C24	Agua Subterránea	10 µg/l	-	-13 %	12 %	38 %
ácido C24-C40	Agua Subterránea	10 µg/l	-	-13 %	12 %	38 %
ácido C10-C40	Agua Subterránea	50 µg/l	-	-13 %	12 %	38 %
ácido C10-C40	Agua Subterránea	60 µg/l	-	-	-	-
ácido (1-penteno)	Agua Subterránea	1 µg/l	54774-46-7	5.1 %	12 %	25 %
ácido (2-penteno)	Agua Subterránea	1 µg/l	51877-74-8	15 %	15 %	41 %
ácido 2,4-dinitrofenilo	Agua Subterránea	1 µg/l	121-14-2	12 %	10 %	32 %
ácido 2,6-dinitrofenilo	Agua Subterránea	1 µg/l	666-20-2	9.7 %	13 %	33 %
ácido 2-clorofenilo	Agua Subterránea	1 µg/l	91-58-7	8.3 %	12 %	28 %
ácido 2-metilfenilo	Agua Subterránea	1 µg/l	91-57-8	-8.89 %	12 %	27 %
ácido 4-bromofenilo	Agua Subterránea	1 µg/l	101-58-3	13 %	16 %	32 %
ácido 4-clorofenilo	Agua Subterránea	1 µg/l	7055-72-3	13 %	6.8 %	31 %
ácido 4-nitrofenilo	Agua Subterránea	1 µg/l	102-33-3	11 %	13 %	34 %
ácido 4,4'-diclorodifenilo	Agua Subterránea	1 µg/l	111-91-1	8.5 %	13 %	30 %
ácido 4,4'-diclorodifenilo	Agua Subterránea	1 µg/l	111-44-4	12 %	5.4 %	28 %
ácido 4,4'-diclorodifenilo	Agua Subterránea	1 µg/l	80-74-8	3.7 %	12 %	23 %
ácido 4,4'-diclorodifenilo	Agua Subterránea	1 µg/l	532-84-9	21 %	17 %	54 %
ácido 4,4'-diclorodifenilo	Agua Subterránea	1.8 µg/l	77-47-4	-14.22 %	34 %	56 %
ácido 4,4'-diclorodifenilo	Agua Subterránea	1 µg/l	70-55-1	0.8 %	16 %	32 %

Rúbrica:



ALCONTROL S.L. está acreditada por el Laboratorio Acreditado con número 08/EI/093 de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 17025. Estos resultados de los datos analíticos están sujetos a la incertidumbre de la medida.



Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08343672	06/04/2022 13:30	PÁGINA 31/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/





Página 18 de 18

Fecha de pedido	14-02-2017
Fecha de inicio	15-02-2017
Fecha del informe	22-02-2017

La incertidumbre de la medida (U) expresada en este informe, es la incertidumbre expandida al 95% de confianza. Para más información acerca de estos valores, consulte el documento informativo sobre incertidumbres de la medida.



Alcornoque é uma planta medicinal muito utilizada para tratar problemas de saúde masculina. É conhecida por suas propriedades afrodisíacas e é frequentemente utilizada para tratar a disfunção erétil e a ejaculação precoce. Além disso, também é utilizada para tratar a prostatite e a hiperplasia prostática benigna. A planta é rica em flavonoides e polifenóis, que possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Estudos científicos têm demonstrado que o alcornoque pode melhorar a circulação sanguínea e aumentar a produção de testosterona, o que pode ajudar a melhorar a função erétil. No entanto, é importante lembrar que o uso de plantas medicinais deve ser feito com cautela e sob orientação de um profissional de saúde. Além disso, é importante lembrar que a disfunção erétil pode ser um sintoma de uma condição médica subjacente, como a diabetes ou a hipertensão, e deve ser tratado adequadamente.

Rúbrica : 

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 32/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			



Formulario FS012	Página: 87 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017

ANEXO IV. REGISTROS LITOESTRATIGRÁFICOS DE LOS SONDEOS

Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 33/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

SGS		REGISTRO SONDEO				Proyecto: H-MÁLAGA				
Cliente: HIDRONIT		Lugar: Málaga				Sondeo: S-4 Bis				
Supervisor: I.F.		Fecha inicio: 16/03/2017 15:00		Fecha finalización: 16/03/2017 16:30						
Sondistas: LABSON		Fluido de perforación: NO		Diam tubería piezom.: 60						
Método perforación: Rotación con recuperación de testigo		Tipo tubo piezom.: 2"		Anchura ranurado: 1 mm						
Diam. de perforación: 101		Profund. cemento: de 0,00 a 1,00		Profund. grava: desde el fondo hasta los 2,00						
Diametro grava: 3-6 mm										
Espaciado ranurado: 7 mm										
Profund. bentonita: de 1,00 a 2,00 pellets										
Tipo bentonita:										
LITOLÓGIA	PROFUNDIDAD (m)	Nivel freático	Profundidad (m)	Nombre	Horas muestreo	Color	Clor	DESCRIPCIÓN	Instalación	
	0,00							De 0,00 a 0,20: Hormigón		
	1,00	0,3						De 0,20 a 1,50: Relleno de grava de diferente tamaño embebido en matriz arenosa.	Cemento	Cemento
	2,00	0,2		S4 (A)	15.45			De 1,50 a 2,40: Limos arcillosos con grava de diferente tamaño en su interior que aumentan la plasticidad en profundidad.	Bentonita	Bentonita
	3,00	0,1						De 2,40 a 2,70: Gravas en matriz arenosa.		
	4,00	0,2		S4 (B)	17.45			De 2,70 a 3,00: Limos arcillosos.		
	5,00	0,2						De 3,00 a 4,00: Gravas de diferente tamaño embebidas en matriz arenosa. Presenta un color negrozco.	Gravas	Gravas
	6,00	0,3						De 4,00 a 4,20: Limos arcillosos.		
	7,00							De 4,20 a 5,50: Gravas de diferente tamaño embebidas en matriz arenosa. Presenta un color negrozco.		
	8,00							De 5,50 a 6,00: Arcillas limosas plásticas.		
FIN DEL SONDEO										
Leyenda:		Comentario: No se detectó nivel freático durante la perforación: S4 (A) a 1,50, y S4 (B) a 3,40 m.								



Formulario FS012	Página: 89 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017

SGS		REGISTRO SONDEO		Proyecto: H-MÁLAGA						
Ciente: HIDRONIT		Lugar: Málaga		Sondeo: S-6						
Supervisor: I.F. LABSON		Fecha inicio: 16/03/2017 10:30		Fecha finalización: 16/03/2017 13:30						
Método perforación: Rotación con recuperación de testigo		Fluido de perforación: NO		Diam. tubería piezom.: 60						
Diam. de perforación: 101		Tipo tubo piezom.: 2"		Anchura ranurado: 1 mm						
Espaciado ranurado: 7 mm		Profund. cemento: de 0,00 a 1,00		Profund. grava: desde el fondo hasta los 2,00						
Profund. bentonita: de 1,00 a 2,00										
Tipo bentonita: pellets										
LITOLOGIA	PROFUNDIDAD (m)	Nivel freático	PH (pH)	Profundidad	Nombre	Hora muestreo	Color	Olor	DESCRIPCIÓN	Instalación
	1,00	0,2					0	0	De 0,00 a 0,10	Hormigón
							0	0	De 0,0 a 1,00	Relevo de gravas de diferente tamaño embebidas en matriz arenosa limosa, aumenta la plasticidad en profundidad
		0,4					0	0	De 1,00 a 1,30	Hormigón
	2,00	0,3		S6 (A)		11:30	0	0	De 1,30 a 1,80	Gravas en matriz arenosa aparecen plásticos a 1,70
							0	0	De 1,80 a 2,10	Limo arenoso compacto
	3,00	0,1					0	0	De 2,10 a 3,60	Gravas de diferente tamaño en matriz arenosa limosa suelta
		0,2		S6 (B)		13:00	0	0	De 3,60 a 4,40	Limo arenoso compacto
	4,00	0,2					0	0	De 4,20 a 6,00	Arcillas limosas plásticas
	5,00									
	6,00									
	7,00									
	8,00									
FIN DEL SONDEO										
Leyenda:		Comentario: Nivel freático a 4,00 metros. S6 (A) a 1,70m, y S6 (B) a 3,60 m.								





Formulario FS012	Página: 90 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017

ANEXO V. RESULTADOS ANALÍTICOS MUESTRAS DE SUELO Y AGUA

Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 36/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			



Formulario FS012	Página: 91 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017



ALcontrol Laboratories

ALcontrol B.V.
Dirección de correspondencia
C/ Diego de León, 47 - 28006 Madrid
Tel.: +34 91 838 85 39 - Fax: +34 91 838 85 88
www.alcontrol.es

Resultados analíticos

SGS TECNOS S.A.
Irabre Gaubeca
Pol. Ind. Ugaldeguren 2
Parrota 16
ES-48170 ZAMUDIO (BIZKAIA)

Página 1 de 14

Descripción del proyecto : H-MÁLAGA
Número del proyecto : 235949
Número Informe ALcontrol : 12499379, version: 1
Código de verificación : PF5VSCEI

Rotterdam, 04-04-2017

Apreciado/a Sr./Sra.,

Adjunto le enviamos los resultados del laboratorio de su proyecto 235949. La descripción del proyecto y de las muestras se obtuvieron de la orden de pedido enviada, así como los parámetros analizados. Los resultados reportados se refieren únicamente a las muestras analizadas.

Todos los análisis, excepto los subcontratados, han sido realizados por ALcontrol B.V., Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Países Bajos, y/o Cerdanya 44, El Prat de Llobregat, España.

El presente certificado contiene 14 páginas en total. En caso de un número de versión "2" o mayor, todas las versiones anteriores del certificado dejan de ser válidas. Todas las páginas son parte inseparable del certificado y sólo está permitido reproducir el informe completo.

Para cualquier observación y/o consulta en relación con este informe, y si desean solicitar información adicional relativa a la incertidumbre o errores asociados a las medidas, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de Atención al Cliente.

Sin otro particular, un cordial saludo

R. van Duin
Laboratory Manager



ALcontrol B.V. está acreditada por el Comité Europeo de Normalización (CEN) para la gestión de la calidad (ISO 9001:2015) y la gestión ambiental (ISO 14001:2015). Esta acreditación es válida para todos los servicios de laboratorio de análisis de alimentos y productos de origen animal.



Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 37/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

Formulario FS012	Página: 92 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017



ALcontrol Laboratories

SGS TECNOS S.A.
Iratxe Gaudete

Resultados analíticos

Página 2 de 14

Proyecto: H-MÁLAGA
Número Proyecto: 235049
Número de informe: 12499075 - 1

Fecha de pedido: 21-03-2017
Fecha de inicio: 24-03-2017
Fecha del informe: 04-04-2017

Muestra	Tipo de muestra	Descripción de la muestra				
001	Suelo	S-6 (A)				
002	Suelo	S-6 (B)				
003	Suelo	S-4 BIS (A)				
004	Suelo	S-4 BIS (B)				
Análisis	Unidad	Q	001	002	003	004
Indicadores de la muestra						
materia seca	% peso	Q	90.4	91.2	87.1	91.6
TAMANO PARTICULA						
fracción >2mm (prep. secada a 40°C)	%		67	39	93	85
fracción >2mm (prep. secada a 40 °C)	%		33	61	7.2	15
METALES						
arsénico	mg/kgms	Q	4.6	1.7	1.9	2.1
arsénico	mg/kgms	Q	18	10	20	14
bario	mg/kgms	Q	52	67	66	39
berilio	mg/kgms	Q	0.61	0.71	0.73	0.62
cadmio	mg/kgms	Q	0.25	<0.2	0.79	<0.2
cromo	mg/kgms	Q	140	20	20	28
Cromo (VI)	mg/kgms	Q	1.3	<0.4	<0.4	<0.4
cobalto	mg/kgms	Q	12	12	13	11
cobre	mg/kgms	Q	66	20	31	25
mercurio	mg/kgms	Q	0.11	<0.05	0.13	<0.05
plomo	mg/kgms	Q	190	14	51	40
molibdeno	mg/kgms	Q	15	0.16	0.37	2.9
níquel	mg/kgms	Q	130	34	27	20
selenio	mg/kgms	Q	<1	1.0	1.1	<1
talio	mg/kgms	Q	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
vanadio	mg/kgms	Q	3.4	<1.5	2.2	<1.5
zinc	mg/kgms	Q	340	20	25	21
zinc	mg/kgms	Q	110	68	62	100
COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES						
benceno	mg/kgms	Q	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
tolueno	mg/kgms	Q	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
etil benceno	mg/kgms	Q	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
p-xileno	mg/kgms	Q	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
p-y m-xileno	mg/kgms	Q	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
etileno	mg/kgms	Q	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
total BTEX	mg/kgms	Q	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
indeno	mg/kgms	Q	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
TERMOLES						
fenol	mg/kgms	Q	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
m-cresol	mg/kgms	Q	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

Los análisis marcados con una Q están acreditados por IFA



SGS es una compañía de la multinacional suiza SGS S.A. con sede en Grenchen, Suiza. SGS es una compañía de la multinacional suiza SGS S.A. con sede en Grenchen, Suiza. SGS es una compañía de la multinacional suiza SGS S.A. con sede en Grenchen, Suiza.

Rúbrica:

Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 06/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

VERIFICACIÓN	CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672	06/04/2022 13:30	PÁGINA 38/62
	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



Formulario FS012	Página: 94 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017



ALcontrol Laboratories

908 TECNOS S.A.
Irbate Gurbeca

Resultados analíticos

Página 4 de 14

Proyecto: H-MÁLAGA
Número Proyecto: 235949
Número de informe: 12498079 - 1

Fecha de pedido: 21-03-2017
Fecha de inicio: 24-03-2017
Fecha del informe: 04-04-2017

Muestra	Tipo de muestra	Descripción de la muestra				
001	Suelo	S-6 (A)				
002	Suelo	S-6 (B)				
003	Suelo	S-4 BIS (A)				
004	Suelo	S-4 BIS (B)				
Análisis	Unidad	Q	001	002	003	004
CLOROVENCILES						
2-clorofenol	mg/kgms	Q	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
2,4+2,5-diclorofenol	mg/kgms	Q	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
2,6-diclorofenol	mg/kgms	Q	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
2,4,5-triclorofenol	mg/kgms	Q	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
2,4,6-triclorofenol	mg/kgms	Q	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
pentaclorofenol	mg/kgms	Q	0.018	<0.002	<0.002	<0.002
POLICLOROFENILOS (PCB)						
PCB 28	µg/kgms	Q	<1	<1	<1	<1
PCB 52	µg/kgms	Q	<1	<1	<1	<1
PCB 101	µg/kgms	Q	<1	<1	<1	<1
PCB 118	µg/kgms	Q	<1	<1	<1	<1
PCB 136	µg/kgms	Q	<1	<1	<1	<1
PCB 153	µg/kgms	Q	<1	<1	<1	<1
PCB 180	µg/kgms	Q	<1	<1	<1	<1
PCB Totales (T)	µg/kgms	Q	<7.0	<7.0	<7.0	<7.0
PESTICIDAS CLORADOS						
suma DDT	µg/kgms		<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
o,p-DDT	µg/kgms	Q	<1	<1	<1	<1
p,p-DDT	µg/kgms	Q	<1	<1	<1	<1
suma DDD	µg/kgms		<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
o,p-DDD	µg/kgms	Q	<1	<1	<1	<1
p,p-DDD	µg/kgms	Q	<1	<1	<1	<1
suma DDE	µg/kgms		<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
o,p-DDE	µg/kgms	Q	<1	<1	<1	<1
p,p-DDE	µg/kgms	Q	<1	<1	<1	<1
aldrin	µg/kgms	Q	<1	<1	<1	<1
dieldrin	µg/kgms	Q	<1	<1	<1	<1
endrin	µg/kgms	Q	<1	<1	<1	<1
suma aldrin+dieldrin	µg/kgms		<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
suma aldrin+dieldrin+endrin	µg/kgms		<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
alfa-HCH	µg/kgms	Q	<1	<1	<1	<1
beta-HCH	µg/kgms	Q	<1	<1	<1	<1
gamma-HCH	µg/kgms	Q	<1	<1	<1	<1
alfa-heptacloropodato	µg/kgms	Q	<1	<1	<1	<1
beta-heptacloropodato	µg/kgms	Q	<1	<1	<1	<1
suma heptacloropodatos	µg/kgms		<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
alfa-endosulfen	µg/kgms	Q	<1	<1	<1	<1
hexaclorociclohexeno	µg/kgms	Q	<1	<1	<1	<1
hexaclorociclopentano	µg/kgms	Q	<1	<1	<1	<1
beta-cyflutrin	µg/kgms	Q	<1	<1	<1	<1

Los análisis marcados con una Q están acreditados por IFA.



ALcontrol S.A. está acreditada por la Autoridad Acreditadora por normas UNE-EN ISO 17025 de acuerdo con la resolución 163/2013. Enlaces: www.aaccredita.es o www.aaccredita.es/verificarFirma/

Rúbrica:



Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 40/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

Formulario FS012	Página:	95 of 116
INFORME	Ref.:	905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición:	1
	Fecha:	22/06/2017



ALcontrol Laboratories

SGS TECNOS S.A.
Ingeniería Química

Resultados analíticos

Página 5 de 14

Proyecto	H-MÁLAGA
Número Proyecto	235949
Número de informe	1268937R - 1

Fecha de pedido	21-03-2017
Fecha de inicio	24-03-2017
Fecha del informe	04-04-2017

Muestra	Tipo de muestra	Descripción de la muestra				
001	Suelo	S-6 (A)				
002	Suelo	S-6 (B)				
003	Suelo	S-4 S16 (A)				
004	Suelo	S-4 S16 (B)				
Análisis	Unidad	Q	001	002	003	004
carbono total orgánico	pp/gramo	Q	<1	<1	<1	<1
hierro cloruro	pp/gramo	Q	<1	<1	<1	<1
ácido clorhídrico	pp/gramo	Q	<1	<1	<1	<1
suma cloruro	pp/gramo		<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
HIROCARBUROS						
hidrocarburos volátiles C6-C10	mg/gramo	Q	<20	<20	<20	<20
fracción C10-C12	mg/gramo		<5	<5	<5	<5
fracción C12-C22	mg/gramo		<5	<5	<5	<5
fracción C22-C30	mg/gramo		10	<5	<5	5
fracción C30-C40	mg/gramo		10	<5	<5	5
hidrocarburos totales C10-C40	mg/gramo	Q	20	<20	<20	<20
asfalto	mg/gramo		2.2	1.6	2.4	2.1
AMINO COMPUESTOS						
3-4-clorobenilina	pp/gramo	Q	<100	<100	<100	<100

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RWA



© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

Rubrica:



Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EU093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 41/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			



Formulario FS012	Página: 96 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017



ALcontrol Laboratories

SGS TECNOS S.A.
Unidad Gerencia

Resultados analíticos

Página 6 de 14

Proyecto: H-MÁLAGA
Número Proyecto: 235949
Número de informe: 12499379 - 1

Fecha de pedido: 21-03-2017
Fecha de inicio: 24-03-2017
Fecha del informe: 04-04-2017

Comentarios

1. Estos compuestos coeluyen con el método de cromatografía de gases empleado y no pueden ser separados. Las concentraciones de los mismos han sido calculadas suponiendo una mezcla de los mismos (cada uno con igual concentración) y por lo tanto el resultado es indicativo.



ALcontrol EV es un servicio por suscripción. ALcontrol EV es un servicio de análisis de laboratorio que se ofrece a los clientes de ALcontrol EV. ALcontrol EV es un servicio de análisis de laboratorio que se ofrece a los clientes de ALcontrol EV. ALcontrol EV es un servicio de análisis de laboratorio que se ofrece a los clientes de ALcontrol EV.

Rúbrica:

Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 42/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

Formulario FS012	Página: 97 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017



ALcontrol Laboratories

SGS TECNOS S.A.
Istria Gubeca

Resultados analíticos

Página 7 de 14

Proyecto: H-MÁLAGA
Número Proyecto: 235949
Número de informe: 12459379 - 1

Fecha de pedido: 21-03-2017
Fecha de inicio: 24-03-2017
Fecha del informe: 04-04-2017

Análisis	Tipo de muestra	Método de análisis
materia seca	Suelo	Equivalente a ISO 11465 y equivalente a NEN-EN 15834 (pretratamiento de muestra conforme a EN 16179); Suelo (AS3000); Conforme a AS3010-2 y equivalente a NEN-EN 15834
fracción <2mm (prop. secada a 40°C)	Suelo	Método propio
fracción >2mm (prop. secada a 40 °C)	Suelo	Idem
ácido nítrico	Suelo	Método propio (digestión conforme a NEN 6961, análisis conforme a CEN/TS 16171) (pretratamiento de muestra conforme a EN 16179);
aniónico	Suelo	Método propio (digestión conforme a NEN 6961, análisis conforme a NEN-EN-ISO 17294-2, conforme a CEN/TS 16171) (pretratamiento de muestra conforme a EN 16179);
fosfo	Suelo	Idem
hierro	Suelo	Idem
cadmio	Suelo	Idem
cromo	Suelo	Idem
Cromo (VI)	Suelo	Idem
cobalto	Suelo	Conforme a NEN-EN 15192, ISO 15192
azufre	Suelo	Método propio (digestión conforme a NEN 6961, análisis conforme a NEN-EN-ISO 17294-2, conforme a CEN/TS 16171) (pretratamiento de muestra conforme a EN 16179);
plomo	Suelo	Idem
mercurio	Suelo	Idem
plata	Suelo	Idem
arsénico	Suelo	Idem
potasio	Suelo	Método propio (digestión conforme a NEN 6961, análisis conforme a CEN/TS 16171) (pretratamiento de muestra conforme a EN 16179);
talio	Suelo	Método propio (digestión conforme a NEN 6961, análisis conforme a NEN-EN-ISO 17294-2, conforme a CEN/TS 16171) (pretratamiento de muestra conforme a EN 16179);
estrón	Suelo	Idem
vanadio	Suelo	Idem
oro	Suelo	Idem
berilio	Suelo	Método propio, headspace GC-MS
teluro	Suelo	Idem
antimonio	Suelo	Idem
o-xileno	Suelo	Idem
p y m-xileno	Suelo	Idem
tolueno	Suelo	Idem
total HTEX	Suelo	Idem
metileno	Suelo	Idem
fenol	Suelo	Método propio
m-etanol	Suelo	Idem
o-etanol	Suelo	Idem
p-etanol	Suelo	Idem
total cresoles	Suelo	Idem
etileno	Suelo	Idem
acetaldehído	Suelo	Método propio, extracción con acetonitrilo, análisis con GC-MS
acetileno	Suelo	Idem
acetaldehído	Suelo	Idem



El presente informe ha sido elaborado por SGS TECNOS S.A. en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2015/1096 de la Comisión Europea de la Unión Europea. El presente informe es válido para fines de certificación de conformidad con los requisitos de la norma UNE-EN 15192, ISO 15192.

Rúbrica:



Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672	06/04/2022 13:30	PÁGINA 43/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



Formulario FS012	Página:	98 of 116
INFORME	Ref.:	905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición:	1
	Fecha:	22/06/2017



ALcontrol Laboratories

SGS TECNOS S.A.
Industria Gráfica

Resultados analíticos

Página 8 de 14

Proyecto	H-MÁLAGA
Número Proyecto	235949
Número de informe	12499376 - 1

Fecha de pedido	21-03-2017
Fecha de inicio	24-03-2017
Fecha del informe	04-04-2017

Análisis	Tipo de muestra	Método de análisis
Benceno	Suelo	Idem
tolueno	Suelo	Idem
acetona	Suelo	Idem
Bromobenceno	Suelo	Idem
pireno	Suelo	Idem
benceno[1,2,3-cd]pireno	Suelo	Idem
crateno	Suelo	Idem
benceno[1,2,3-cd]benzopirano	Suelo	Idem
benceno[1,2,3-cd]benzopirano	Suelo	Idem
benceno[1,2,3-cd]pireno	Suelo	Idem
dibenz(a,h)pireno	Suelo	Idem
benceno[ghi]pereno	Suelo	Idem
indeno[1,2,3-cd]pireno	Suelo	Idem
PAH-suma (VRDM, 10)	Suelo	Idem
1,1-dicloroetano	Suelo	Método propio, headspace GC-MS
1,2-dicloroetano	Suelo	Idem
1,1-dicloroeteno	Suelo	Idem
diclorometano	Suelo	Idem
1,2-dicloropropano	Suelo	Idem
1,3-dicloropropano	Suelo	Idem
tetracloroetano	Suelo	Idem
triclorometileno	Suelo	Idem
1,1,2-tricloroetano	Suelo	Idem
tricloroetano	Suelo	Idem
cloroforno	Suelo	Idem
densura de vinilo	Suelo	Idem
1,1,2,2-tetracloroetano	Suelo	Idem
monoclorobenceno	Suelo	Idem
1,2-diclorobenceno	Suelo	Idem
1,4-diclorobenceno	Suelo	Idem
1,2,4-triclorobenceno	Suelo	Método propio, GC-MS
triaclorobenceno	Suelo	Idem
2-clorotoleno	Suelo	Método propio
2,4-2,5-diclorotoleno	Suelo	Idem
2,6-diclorotoleno	Suelo	Idem
2,4,5-triclorotoleno	Suelo	Idem
2,6,9-triclorotoleno	Suelo	Idem
pentaclorotoleno	Suelo	Idem
PCB 28	Suelo	Método propio, extracción con acetato de hexano, análisis con GC-MS
PCB 52	Suelo	Idem
PCB 101	Suelo	Idem
PCB 118	Suelo	Idem
PCB 158	Suelo	Idem
PCB 183	Suelo	Idem
PCB 186	Suelo	Idem
PCB Totaliz (7)	Suelo	Idem

Rúbrica:



bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2019.05.29.259111>; this version posted June 3, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.



Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 44/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZU5UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			



Formulario FS012	Página: 99 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017



ALcontrol Laboratories

SGS TECNOS S.A.
Ibiza Gubeca

Resultados analíticos

Página 9 de 14

Proyecto: H-MÁLAGA
Número Proyecto: 235949
Número de informe: 12499379 - 1

Fecha de pedido: 21-03-2017
Fecha de inicio: 24-03-2017
Fecha del informe: 04-04-2017

Análisis	Tipo de muestra	Método de análisis
suma DDT	Suelo	Método propio, extracción con acetona/hexano, limpieza, análisis con GC/MS
o,p-DDT	Suelo	idem
p,p-DDT	Suelo	idem
suma DDD	Suelo	idem
o,p-DDD	Suelo	idem
p,p-DDD	Suelo	idem
suma DDE	Suelo	idem
o,p-DDE	Suelo	idem
p,p-DDE	Suelo	idem
aldrino	Suelo	idem
dieldrino	Suelo	idem
endrina	Suelo	idem
suma aldrino/dieldrino	Suelo	idem
suma aldrino/dieldrino/endrina	Suelo	idem
alfa-HCH	Suelo	idem
beta-HCH	Suelo	idem
gamma-HCH	Suelo	idem
cis-heptacloroepóxido	Suelo	idem
trans-heptacloroepóxido	Suelo	idem
suma heptacloroepóxido	Suelo	idem
alfa-endosulfán	Suelo	idem
hexaclorociclano	Suelo	idem
hexaclorocetano	Suelo	idem
beta-endosulfán	Suelo	Método propio, GC-MS
endosulfán sulfoxido	Suelo	Método propio, extracción con acetona/hexano, limpieza, análisis con GC/MS
trans-clorfen	Suelo	idem
dis-clorfen	Suelo	idem
suma clorfen	Suelo	idem
Hidrocarburos volátiles C4-C10	Suelo	Método propio, headspace GC-MS
Hidrocarburos totales C10-C40	Suelo	Conforme a NEN-EN-ISO 16733
acetona	Suelo	Método propio, extracción con agua, análisis con GC-FID (tratamiento de muestra conforme a EN 16179)
3+4-clorociclo	Suelo	Método propio, GC-MS
residuo de la muestra	Suelo	Método propio



ALCONTROL, S.A. es una entidad de certificación acreditada por ENAC con número 08/EU093. Es una entidad de certificación acreditada por ENAC con número 08/EU093. Es una entidad de certificación acreditada por ENAC con número 08/EU093.

Rúbrica:



Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EU093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 45/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

Formulario FS012	Página: 101 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017



ALcontrol Laboratories

SGS TECNOS S.A.
Irexe Gurbeca

Resultados analíticos

Página 11 de 14

Proyecto: H-MÁLAGA
Número Proyecto: 235949
Número de informe: 12499379 - 1

Fecha de pedido: 21-03-2017
Fecha de inicio: 24-03-2017
Fecha del informe: 04-04-2017

Análisis	Tipo de muestra	LOQ	CAS #	Error Sistemático	Error Aleatorio	Incertidumbre de la medida
Indomet, 2,3-epóxido	Suelo	0.02 mg/kgms	193-39-5	-5.21 %	6.6 %	17 %
PAH-suma (ACPAH, 10)	Suelo	0.2 mg/kgms		-3.3 %	10 %	21 %
PAH-suma (CPH, 16)	Suelo	0.32 mg/kgms		-3.3 %	10 %	21 %
1,1-dicloroetano	Suelo	0.02 mg/kgms	75-34-3	-0.2 %	2.6 %	16 %
1,2-dicloroetano	Suelo	0.03 mg/kgms	107-06-2	-0.2 %	10 %	24 %
1,1-dicloroetano	Suelo	0.05 mg/kgms	75-35-4	11 %	11 %	31 %
diclorometano	Suelo	0.02 mg/kgms	75-09-2	0.2 %	9 %	18 %
1,2-dicloropropeno	Suelo	0.03 mg/kgms	78-67-5	-1.8 %	8 %	16 %
1,3-dicloropropeno	Suelo	0.1 mg/kgms	542-75-0	-11 %	12 %	38 %
tetracloroetano	Suelo	0.02 mg/kgms	127-18-4	11 %	7.3 %	27 %
tetracloroetano	Suelo	0.02 mg/kgms	56-23-5	13 %	8.4 %	31 %
1,1,2-tricloroetano	Suelo	0.03 mg/kgms	79-06-5	-7.4 %	11 %	26 %
tricloroetano	Suelo	0.02 mg/kgms	79-01-6	7.1 %	8.8 %	30 %
clorofórmio	Suelo	0.02 mg/kgms	67-68-0	0.9 %	7 %	14 %
cloruro de vinilo	Suelo	0.02 mg/kgms	75-01-4	25 %	18 %	62 %
1,1,2,2-tetracloroetano	Suelo	0.02 mg/kgms	79-34-5	-14 %	13 %	39 %
monoclorobenceno	Suelo	0.02 mg/kgms	106-90-7	1.4 %	8.5 %	19 %
1,2-diclorobenceno	Suelo	0.02 mg/kgms	95-59-1	-0.9 %	9.2 %	22 %
1,4-diclorobenceno	Suelo	0.02 mg/kgms	106-46-7	-6.4 %	8 %	21 %
1,2,4-triclorobenceno	Suelo	1 µg/kgms	120-82-1	-11.83 %	11 %	32 %
hexaclorobenceno	Suelo	1 µg/kgms	118-74-1	-11.83 %	11 %	32 %
2-clorofenol	Suelo	0.01 mg/kgms	95-57-8	-7.1 %	4.8 %	17 %
2,4+2,5-diclorofenol	Suelo	0.01 mg/kgms		-14.7 %	5.5 %	31 %
2,6-diclorofenol	Suelo	0.005 mg/kgms	67-65-0	-14.7 %	5.8 %	31 %
2,4,5-triclorofenol	Suelo	0.005 mg/kgms	95-89-4	-14.7 %	5.0 %	21 %
2,4,6-triclorofenol	Suelo	0.005 mg/kgms	68-05-2	-14.7 %	5.9 %	21 %
pentaclorofenol	Suelo	0.007 mg/kgms	67-69-5	-6 %	26 %	64 %
PCB 28	Suelo	1 µg/kgms	7012-37-5	-0.94 %	0.4 %	17 %
PCB 52	Suelo	1 µg/kgms	3683-69-3	3.9 %	0.4 %	20 %
PCB 101	Suelo	1 µg/kgms	37683-73-2	3.9 %	0.4 %	20 %
PCB 118	Suelo	1 µg/kgms	31598-66-0	3.9 %	0.4 %	20 %
PCB 136	Suelo	1 µg/kgms	35055-38-2	-12.38 %	0.2 %	30 %
PCB 153	Suelo	1 µg/kgms	35065-27-1	-12.38 %	0.2 %	30 %
PCB 180	Suelo	1 µg/kgms	35065-29-3	-12.38 %	0.2 %	30 %
PCB Totales (T)	Suelo	7 µg/kgms		-3.8 %	10 %	30 %
suma ODT	Suelo	2 µg/kgms		-10.47 %	10 %	30 %
o,p-ODT	Suelo	1 µg/kgms	788-02-6	-10.47 %	10 %	30 %
p,p-ODT	Suelo	1 µg/kgms	56-29-3	-10.47 %	10 %	30 %
suma ODD	Suelo	2 µg/kgms		-10.47 %	10 %	30 %
o,p-ODD	Suelo	1 µg/kgms	58-19-0	-10.47 %	10 %	30 %
p,p-ODD	Suelo	1 µg/kgms	72-54-8	-10.47 %	10 %	30 %
suma ODE	Suelo	2 µg/kgms		-10.47 %	10 %	30 %
o,p-ODE	Suelo	1 µg/kgms	3424-62-8	-10.47 %	10 %	30 %
p,p-ODE	Suelo	1 µg/kgms	72-65-9	-10.47 %	10 %	30 %
aldrina	Suelo	1 µg/kgms	383-00-2	-4.09 %	11 %	23 %
dieldrino	Suelo	1 µg/kgms	66-07-1	-4.09 %	10 %	23 %
endrina	Suelo	1 µg/kgms	72-20-4	-4.09 %	10 %	23 %
suma aldrina/dieldrino	Suelo	2 µg/kgms		-4.09 %	11 %	23 %
suma aldrina/dieldrino/endrina	Suelo	3 µg/kgms		-4.09 %	11 %	23 %
alfa-HCH	Suelo	1 µg/kgms	319-84-0	-16.41 %	12 %	41 %
beta-HCH	Suelo	1 µg/kgms	319-86-7	-16.41 %	12 %	41 %

Rúbrica:



Accredited by ENAC in accordance with the requirements of the UNE-EN ISO 17025:2005 standard for the calibration of measuring equipment and the performance of calibration services. Accredited by ENAC in accordance with the requirements of the UNE-EN ISO 17025:2005 standard for the calibration of measuring equipment and the performance of calibration services. Accredited by ENAC in accordance with the requirements of the UNE-EN ISO 17025:2005 standard for the calibration of measuring equipment and the performance of calibration services.



Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672	06/04/2022 13:30	PÁGINA 47/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



Formulario FS012	Página: 102 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017



ALcontrol Laboratories

SGS TECNOS S.A.
Istabiz Gaudica

Resultados analíticos

Página 12 de 14

Proyecto: H-MALAGA
Número Proyecto: 235949
Número de informe: 12499379 - 1

Fecha de pedido: 21-03-2017
Fecha de inicio: 24-03-2017
Fecha del informe: 04-04-2017

Análisis	Tipo de muestra	LOQ	CAS #	Error Sistemático	Error Aleatorio	Incertidumbre de la medida
gama-HCH	Suelo	1 µg/kg	56-99-6	-18.41 %	12 %	41 %
cta-heptacloropoda	Suelo	1 µg/kg	1004-07-3	-15.41 %	12 %	41 %
beta-heptacloropoda	Suelo	1 µg/kg	26044-03-9	-10.41 %	12 %	41 %
suma heptacloropoda	Suelo	2 µg/kg		-14.41 %	12 %	41 %
alfa-endosulfen	Suelo	1 µg/kg	959-99-6	-4.00 %	10 %	23 %
heptaclorhidrato	Suelo	1 µg/kg	87-68-3	-11.83 %	11 %	32 %
heptaclorhidrato	Suelo	1 µg/kg	67-72-1	-16.41 %	12 %	41 %
beta-endosulfen	Suelo	1 µg/kg	33213-65-9	-4.00 %	10 %	23 %
endosulfen sulfato	Suelo	1 µg/kg	1631-07-8	-20.78 %	13 %	49 %
beta-ciclotereno	Suelo	1 µg/kg	5163-74-2	-4.00 %	10 %	23 %
cis-ciclotereno	Suelo	1 µg/kg	5163-71-9	-4.00 %	10 %	23 %
trans-ciclotereno	Suelo	2 µg/kg		-4.00 %	11 %	23 %
hidrocarburos volátiles C8-C10	Suelo	20 ng/kg		2 %	19 %	38 %
fracción C10-C12	Suelo	5 ng/kg		-11.9 %	7.3 %	26 %
fracción C13-C22	Suelo	5 ng/kg		-11.9 %	7.3 %	26 %
fracción C23-C30	Suelo	5 ng/kg		-11.9 %	7.3 %	26 %
fracción C30-C40	Suelo	5 ng/kg		-11.9 %	7.3 %	26 %
hidrocarburos totales C10-C40	Suelo	20 ng/kg		-11.9 %	7.3 %	26 %
acetaldehído	Suelo	1 ng/kg	67-64-1	5.5 %	12 %	27 %
3+4-clorobifenilo	Suelo	100 µg/kg	95-75-1	-1.4 %	11 %	22 %
control de muestra	Suelo	-	-	-	-	-

La incertidumbre de la medida (U) expresada en este informe, es la incertidumbre expandida al 95% de confianza. Para más información acerca de estos valores, consulte el documento informativo sobre incertidumbre de la medida.

Muestra	Código de barras	Fecha de recepción	Fecha de muestra	Envase
001	A9589989	26-03-2017	20-03-2017	ALC201
001	A9589910	26-03-2017	20-03-2017	ALC201
002	A9589993	26-03-2017	20-03-2017	ALC201
002	A9590000	26-03-2017	20-03-2017	ALC201
003	A9589991	26-03-2017	20-03-2017	ALC201
003	A9590018	26-03-2017	20-03-2017	ALC201
004	A9590019	26-03-2017	20-03-2017	ALC201
004	A9590015	26-03-2017	20-03-2017	ALC201



ALcontrol S.A. está acreditada por ENAC para la realización de análisis de laboratorio en el ámbito de la agricultura y ganadería. El certificado de acreditación es el número 08/EI/093.

Rúbrica:

Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672	06/04/2022 13:30	PÁGINA 48/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



Nº Reg. Entrada: 202299903531047. Fecha/Hora: 06/04/2022 13:31:11



Formulario FS012	Página: 103 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017



ALcontrol Laboratories

SGS TECNOS S.A.
Isla de Gubeca

Resultados analíticos

Página 13 de 14

Proyecto: H-MALAGA
Número Proyecto: 235949
Número de informe: 12499379 - 1


Fecha de pedido: 21-03-2017
Fecha de inicio: 24-03-2017
Fecha del informe: 04-04-2017

Muestra: 001
Información de la muestra: S-8 (A)

Rango de Carbono

Gasolina: C9-C14
Queroseno y Petróleo: C10-C16
Diesel y Gasol: C10-C28
Aceite Motor: C20-C38
Fuel-oil: C10-C38

Los picos C10 y C40 son introducidos por el laboratorio y usados como estándares internos.



Asimismo, el presente informe es válido para fines de control interno de calidad de los resultados de los análisis realizados por el laboratorio, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en materia de prueba pericial.

Rúbrica:



Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 49/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			



Formulario FS012	Página: 104 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017



ALcontrol Laboratories

SGS TECNOS S.A.
Labor Gaseosa

Resultados analíticos

Página 14 de 14

Proyecto: H-MALAGA
Número Proyecto: 235949
Número de informe: 12499379 - 1


Fecha de pedido: 21-03-2017
Fecha de inicio: 24-03-2017
Fecha del informe: 04-04-2017

Muestra: 004
Información de la muestra: S-4 B15 (B)

Rango de Carbono

Gasolina: C9-C14
Queroseno y Petróleo: C10-C16
Diesel y Gasoil: C10-C20
Aceite Motor: C20-C36
Fuel-oil: C10-C36

Los picos C10 y C40 son introducidos por el laboratorio y usados como estándares internos.



Rúbrica:



Este informe es el resultado de un análisis realizado por el laboratorio SGS TECNOS S.A. con acreditación ENAC 08/ENI093. El informe es válido para el uso que se le da en el momento de su emisión. No se garantiza la validez del informe para otros usos. El informe es propiedad de SGS TECNOS S.A. y no debe ser reproducido sin su consentimiento expreso.



Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/ENI093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

VERIFICACIÓN	CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672	06/04/2022 13:30	PÁGINA 50/62
	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

Formulario FS012	Página:	105 of 116
INFORME	Ref.:	905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición:	1
	Fecha:	22/06/2017



ALcontrol Laboratories

ALcontrol B.V.
Dirección de correspondencia
C/ Diego de León, 47 · 28008 Madrid
Tel.: +34 91 838 85 39 · Fax: +34 91 838 85 88
www.alcontrol.es

Resultados analíticos

SGS TECNOS S.A.
Miguel Martínez García
Pol. Ind. Ugaldeguren 2
Parcela 16
ES-48170 ZAMUDIO (BIZKAIA)

Página 1 de 9

Descripción del proyecto	: MUESTRAS AGUA PIEZOMETROS MALAGA
Número del proyecto	: H-MALAGA
Número Informe ALcontrol	: 12548734, version: 1
Código de verificación	: QW49VH4X

Rotterdam, 13-06-2017

Apreciado/a Sr./Sra.,

Adjunto le enviamos los resultados del laboratorio de su proyecto H-MÁLAGA. La descripción del proyecto y de las muestras se obtuvieron de la orden de pedido enviada, así como los parámetros analizados. Los resultados reportados se refieren únicamente a las muestras analizadas.

Todos los análisis, excepto los subcontratados, han sido realizados por ALcontrol B.V., Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Países Bajos, y/o Cerdanya 44, El Prat de Llobregat, España.

El presente certificado contiene 9 páginas en total. En caso de un número de versión '2' o mayor, todas las versiones anteriores del certificado dejan de ser válidas. Todas las páginas son parte inseparable del certificado y sólo está permitido reproducir el informe completo.

Para cualquier observación y/o consulta en relación con este informe, y si desean solicitar información adicional relativa a la incertidumbre o errores asociados a las medidas, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de Atención al Cliente.

Sin otro particular, un cordial saludo


H. van Duin
Laboratory Manager



Arxivada em 27 de maio de 2016 no site www.archive.org/details/Arxivada. Acesso em 27 de maio de 2016.



Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 51/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

Formulario FS012	Página: 106 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017



ALcontrol Laboratories

SGS TECNOS S.A.
Miguel Martínez García

Resultados analíticos

Página 2 de 9

Proyecto: MUESTRAS AGUA PIEZOMETROS MALAGA
Número Proyecto: H-MALAGA
Número de informe: 12546734 - 1

Fecha de pedido: 31-05-2017
Fecha de inicio: 01-06-2017
Fecha del informe: 13-06-2017

Muestra	Tipo de muestra	Descripción de la muestra
001	Agua Subterránea	BLANCOS
002	Agua Subterránea	C-4 (SIS)
003	Agua Subterránea	C-6

Análisis	Unidad	Q	001	002	003
----------	--------	---	-----	-----	-----

Registre Temperaturas

ver apéndice

METALES

mezcla filtrada (045 µm)

arsénico	µg/l	Q	<2.0 ¹⁾	<2.0 ¹¹⁾	<2.0 ¹¹⁾
bario	µg/l	Q	<15 ¹⁾	33 ¹⁾	44 ¹⁾
berilio	µg/l	Q	<1.0 ¹⁾	<1.0 ¹⁾	<1.0 ¹⁾
cadmio	µg/l	Q	<0.20 ¹⁾	<0.20 ¹¹⁾	<0.20 ¹¹⁾
cromo	µg/l	Q	<1 ¹⁾	<1 ¹¹⁾	<1 ¹¹⁾
Cromo (VI)	µg/l	Q	<2.5 ¹⁾	<2.5 ¹⁾	<2.5 ¹⁾
cobalto	µg/l	Q	<2 ¹⁾	<2 ¹¹⁾	4.0 ¹¹⁾
cobalto	µg/l	Q	<2.0 ¹⁾	<2.0 ¹¹⁾	2.8 ¹¹⁾
mercurio	µg/l	Q	<0.05 ¹⁾	<0.05 ¹⁾	<0.05 ¹⁾
plomo	µg/l	Q	<0.1 ¹⁾	<0.1 ¹¹⁾	0.9 ¹¹⁾
molibdeno	µg/l	Q	<2 ¹⁾	11 ¹¹⁾	2.1 ¹¹⁾
níquel	µg/l	Q	<3 ¹⁾	50 ¹¹⁾	53 ¹¹⁾
selenio	µg/l	Q	<0.1 ¹⁾	<0.1 ¹¹⁾	<0.1 ¹¹⁾
talio	µg/l	Q	<0.8 ¹⁾	<0.8 ¹⁾	<0.8 ¹⁾
vanadio	µg/l	Q	<2.0 ¹⁾	<2.0 ¹¹⁾	<2.0 ¹¹⁾
vanadio	µg/l	Q	<2.0 ¹⁾	<2.0 ¹¹⁾	<2.0 ¹¹⁾
zinc	µg/l	Q	<10 ¹⁾	<10 ¹¹⁾	18 ¹¹⁾

COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES

benzeno	µg/l	Q	<0.2 ¹⁾	<0.2	<0.2
tolueno	µg/l	Q	<0.2 ¹⁾	<0.2	<0.2
etil benceno	µg/l	Q	<0.2 ¹⁾	<0.2	<0.2
o-xileno	µg/l	Q	<0.1 ¹⁾	<0.1	<0.1
p-xileno	µg/l	Q	<0.2 ¹⁾	<0.2	<0.2
m-xileno	µg/l	Q	<0.2 ¹⁾	<0.2	<0.2
cloruro	µg/l	Q	<0.30 ¹⁾	<0.30	<0.30
etil STX	µg/l	Q	<1 ¹⁾	<1	<1
estireno	µg/l	Q	<0.2 ¹⁾	<0.2	<0.2

FENÓLES

fenol	µg/l	Q	<0.5	<0.5	<0.5
m-cresol	µg/l	Q	<0.1	<0.1	<0.1
o-cresol	µg/l	Q	<0.1	<0.1	<0.1
p-cresol	µg/l	Q	<0.1	<0.1	<0.1
total cresoles	µg/l	Q	<0.30	<0.30	<0.30

HIPOCÁRBIDOS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS

nafaleno	µg/l	Q	<0.1	<0.1	<0.1
acenafteno	µg/l	Q	<0.1	<0.1	<0.1
acenafteno	µg/l	Q	<0.1	<0.1	<0.1

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA



Al control de la calidad de los servicios de laboratorio y de los resultados de los análisis de laboratorio. SGS TECNOS S.A. garantiza la calidad de los servicios de laboratorio y de los resultados de los análisis de laboratorio. SGS TECNOS S.A. garantiza la calidad de los servicios de laboratorio y de los resultados de los análisis de laboratorio. SGS TECNOS S.A. garantiza la calidad de los servicios de laboratorio y de los resultados de los análisis de laboratorio.

Rúbrica:



Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672	06/04/2022 13:30	PÁGINA 52/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



Formulario FS012	Página: 108 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017



ALcontrol Laboratories

SGS TECNOS S.A.
Miguel Martínez García

Resultados analíticos

Página 4 de 9

Proyecto: MUESTRAS AGUA PIEZOMETROS MALAGA
Número Proyecto: H-MALAGA
Número de informe: 12548734 - 1

Fecha de pedido: 31-05-2017
Fecha de inicio: 01-06-2017
Fecha del informe: 13-06-2017

Muestra	Tipo de muestra	Descripción de la muestra			
001	Agua Subterránea	BLANCOS			
002	Agua Subterránea	C-4 (B16)			
003	Agua Subterránea	C-6			
Análisis	Unidad	Q	991	002	003
POLICLOROBIFENILOS (PCB)					
PCB 28	µg/l	Q	<0.01	<0.01 ⁿ	<0.01
PCB 52	µg/l	Q	<0.01	<0.01 ⁿ	<0.01
PCB 101	µg/l	Q	<0.01	<0.01 ⁿ	<0.01
PCB 118	µg/l	Q	<0.01	<0.01 ⁿ	<0.01
PCB 138	µg/l	Q	<0.01	<0.01 ⁿ	<0.01
PCB 153	µg/l	Q	<0.01	<0.01 ⁿ	<0.01
PCB 180	µg/l	Q	<0.01	<0.01 ⁿ	<0.01
PCB Totales (T)	µg/l	Q	<0.07	<0.07	<0.07
PESTICIDAS CLORADOS					
suma DDT	µg/l		<0.02	<0.02 ⁿ	<0.02
p,p-DDT	µg/l	Q	<0.01	<0.01 ⁿ	<0.01
p,p-DDT	µg/l	Q	<0.01	<0.01 ⁿ	<0.01
suma DDD	µg/l		<0.02	<0.02 ⁿ	<0.02
p,p-DDD	µg/l	Q	<0.01	<0.01 ⁿ	<0.01
p,p-DDD	µg/l	Q	<0.01	<0.01 ⁿ	<0.01
suma DDE	µg/l		<0.02	<0.02 ⁿ	<0.02
p,p-DDE	µg/l	Q	<0.01	<0.01 ⁿ	<0.01
p,p-DDE	µg/l	Q	<0.01	<0.01 ⁿ	<0.01
aldrina	µg/l	Q	<0.01	<0.01 ⁿ	<0.01
dieldrino	µg/l	Q	<0.01	<0.01 ⁿ	<0.01
endrina	µg/l	Q	<0.01	<0.01 ⁿ	<0.01
suma aldrinodieldrina	µg/l		<0.02	<0.02 ⁿ	<0.02
suma aldrinodieldrina/	µg/l		<0.03	<0.03 ⁿ	<0.03
endrina	µg/l				
alfa-HCH	µg/l	Q	<0.01	<0.01 ⁿ	<0.01
beta-HCH	µg/l	Q	<0.01	<0.01 ⁿ	<0.01
gamma-HCH	µg/l	Q	<0.01	<0.01 ⁿ	<0.01
cis-heptaclorociclopentadieno	µg/l	Q	<0.01	<0.01 ⁿ	<0.01
trans-heptaclorociclopentadieno	µg/l	Q	<0.01	<0.01 ⁿ	<0.01
alfa-endosulfan	µg/l	Q	<0.01	<0.01 ⁿ	<0.01
hexaclorociclopentadieno	µg/l	Q	<0.05	<0.05 ⁿ	<0.05
hexaclorociclopentadieno	µg/l	Q	<0.05	<0.05 ⁿ	<0.05
trans-endosulfan	µg/l	Q	<0.05	<0.05 ⁿ	<0.05
endosulfan oxido	µg/l	Q	<0.05	<0.05 ⁿ	<0.05
trans-dieldrino	µg/l	Q	<0.01	<0.01 ⁿ	<0.01
cis-dieldrino	µg/l	Q	<0.01	<0.01 ⁿ	<0.01
suma dieldrino	µg/l		<0.02	<0.02 ⁿ	<0.02
HIPOCLORES					
hipocloros volátiles C6-C10	µg/l	Q	<20 ⁿ	<20	<20
fracción C10-C12	µg/l		<10	<10	<10

Los análisis marcados con una Q están acreditados por IFA



SGS TECNOS S.A. es una empresa perteneciente al grupo SGS, con sede en Ginebra, Suiza. El grupo SGS es el líder mundial en servicios de control de calidad y gestión ambiental. SGS TECNOS S.A. es una empresa de capital español, con sede en Madrid, España. El grupo SGS es el líder mundial en servicios de control de calidad y gestión ambiental. SGS TECNOS S.A. es una empresa de capital español, con sede en Madrid, España.

Rúbrica:



Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EM/063

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672	06/04/2022 13:30	PÁGINA 54/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



Formulario FS012	Página: 109 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017



ALcontrol Laboratories

SGS TECNOS S.A.
Miguel Martínez García

Resultados analíticos

Página 5 de 9

Proyecto: MUESTRAS AGUA PIEZOMETROS MALAGA
Número Proyecto: R-MALAGA
Número de informe: 12548734 - 1

Fecha de pedido: 31-05-2017
Fecha de inicio: 01-06-2017
Fecha del informe: 13-06-2017

Muestra	Tipo de muestra	Descripción de la muestra				
001	Agua Subterránea	BLANCOS				
002	Agua Subterránea	C-4 (BIS)				
003	Agua Subterránea	C-6				
Análisis	Unidad	Q	001	002	003	
Fracción C13-C22	µg/l		<10	<10	<10	
Fracción C23-C38	µg/l		<10	<10	<10	
Fracción C39-C48	µg/l		<10	<10	<10	
hidrocarburos totales C15-C40	µg/l	Q	<50	<50	<50	
acetona	mg/l	Q	<1	<1	<1	
AMINO COMPUESTOS 3+6-clasificación	µg/l	Q	<1,5 ¹⁰⁰	<1	<1,0 ¹⁰⁰	

Los análisis marcados con una Q están acreditados por IFAA.



SGS TECNOS S.A. es una sociedad por acciones limitada con domicilio en España en la ciudad de Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 40.000, Folio 10, y en el Registro de Comercio de Madrid, Tomo 1.000, Folio 1.000. Su capital social es de 1.000.000,00 euros, dividido en 1.000.000 de acciones de 1,00 euro cada una.

Rúbrica:



Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 55/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	





Formulario FS012	Página: 110 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017



ALcontrol Laboratories

SGS TECNOS S.A.
Miguel Martínez García

Resultados analíticos

Página 6 de 9

Proyecto: MUESTRAS AGUA PIEZOMETROS MALAGA
Número Proyecto: H-MALAGA
Número de informe: 12548734 - 1

Fecha de pedido: 31-05-2017
Fecha de inicio: 01-06-2017
Fecha del informe: 13-06-2017

Comentarios

- 1 La alícuota de muestra utilizada para este análisis ha sido filtrada en el laboratorio.
- 2 La muestra recibida presentaba espacio de cabeza (la botella no estaba completamente llena), por lo que los resultados son indicativos.
- 3 Estos compuestos coeluyen con el método de cromatografía de gases empleado y no pueden ser separados. Las concentraciones de los mismos han sido calculadas suponiendo una mezcla de los mismos (cada uno con igual concentración) y por lo tanto el resultado es indicativo.
- 4 El límite de cuantificación reportado ha sido elevado debido a la baja recuperación del estándar interno.
- 5 Límite de detección superior debido a una dilución necesaria.
- 6 Análisis realizado con ICP-MS, conforme a NEN-EN-ISO 17294-2, en lugar de ICP-AES.
- 7 Resultado indicativo debido a la baja recuperación del estándar interno.



Alcontrol E.F. está acreditada por la Entidad de Acreditación de España (ENAC) con número de acreditación 08/EI/093. El ámbito de acreditación es: Análisis de aguas y suelos. Fecha de expedición: 08/09/2017.

Rúbrica:



Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 56/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			



Formulario FS012	Página: 111 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017



ALcontrol Laboratories

SGS TECNO S.A.
Miguel Martínez García

Resultados analíticos

Página 7 de 9

Proyecto: MUESTRAS AGUA PIEZOMETROS MALAGA
Número Proyecto: H-MALAGA
Número de informe: 12546734 - 1

Fecha de pedido: 31-05-2017
Fecha de inicio: 01-06-2017
Fecha del informe: 13-06-2017

Análisis	Tipo de muestra	Método de análisis
aluminio	Agua Subterránea	Conforme a NEN 6996 y NEN-EN-ISO 11885
arsénico	Agua Subterránea	Idem
bario	Agua Subterránea	Idem
berilio	Agua Subterránea	Idem
cadmio	Agua Subterránea	Idem
cromo	Agua Subterránea	Idem
Cloro (Cl)	Agua Subterránea	Conforme a CWA2/11C.7
cobalto	Agua Subterránea	Conforme a NEN 6996 y NEN-EN-ISO 11885
cobre	Agua Subterránea	Idem
mercurio	Agua Subterránea	Conforme a NEN-EN-ISO 17852
plomo	Agua Subterránea	Conforme a NEN 6996 y NEN-EN-ISO 11885
molibdeno	Agua Subterránea	Idem
niquel	Agua Subterránea	Idem
selenio	Agua Subterránea	Idem
talio	Agua Subterránea	Conforme a NEN-EN-ISO 17294-2
estaño	Agua Subterránea	Conforme a NEN 6996 y NEN-EN-ISO 11885
vanadio	Agua Subterránea	Idem
zinc	Agua Subterránea	Idem
boronio	Agua Subterránea	Método propio, headspace GC-MS
cloruro	Agua Subterránea	Idem
ácido bórico	Agua Subterránea	Idem
o-cloro	Agua Subterránea	Idem
a y m-cloro	Agua Subterránea	Idem
cloruro	Agua Subterránea	Idem
total GTEX	Agua Subterránea	Idem
nitrito	Agua Subterránea	Idem
fenol	Agua Subterránea	Método propio (medida conforme a NEN-EN 12573)
m-clorol	Agua Subterránea	Idem
o-clorol	Agua Subterránea	Idem
p-clorol	Agua Subterránea	Idem
total cloruros	Agua Subterránea	Método propio, análisis con GC-MS tras derivatización
nitrito	Agua Subterránea	Método propio
azobenceno	Agua Subterránea	Idem
acetonitrilo	Agua Subterránea	Idem
fluoruro	Agua Subterránea	Idem
fenol	Agua Subterránea	Idem
nitrobenz	Agua Subterránea	Idem
benz(a)fluoranteno	Agua Subterránea	Idem
cloruro	Agua Subterránea	Idem
benz(a)fluoranteno	Agua Subterránea	Idem
benz(a)fluoranteno	Agua Subterránea	Idem
benz(a)fluoranteno	Agua Subterránea	Idem
benz(a)fluoranteno	Agua Subterránea	Idem
benz(a)fluoranteno	Agua Subterránea	Idem



ALcontrol Laboratories es una sociedad por acciones limitada inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, número 1080/2017, con domicilio en Málaga, España, en la calle de la Industria, 10. El capital social es de 1.000.000,00 euros, dividido en 100.000 acciones de 10,00 euros cada una.

Rúbrica:

Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

VERIFICACIÓN	CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672	06/04/2022 13:30	PÁGINA 57/62
	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

Formulario FS012	Página: 112 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017



ALcontrol Laboratories

SOS TECNOS S.A.
Miguel Martínez García

Resultados analíticos

Página 8 de 9

Proyecto: MUESTRAS AGUA PIEZOMETROS MALAGA
Número Proyecto: H-MALAGA
Número de informe: 12548734 - 1

Fecha de pedido: 31-05-2017
Fecha de inicio: 01-06-2017
Fecha del informe: 13-06-2017

Análisis	Tipo de muestra	Método de análisis
Indice 1,2,3-cdipenso	Agua Subterránea	Idem
PAH-suma (VROM, 10)	Agua Subterránea	Idem
PAH-suma (EPA, 16)	Agua Subterránea	Idem
1,1-dicloroetano	Agua Subterránea	Método propio, headspace GC-MS
1,2-dicloroetano	Agua Subterránea	Idem
1,1-dicloroetano	Agua Subterránea	Idem
diclorometano	Agua Subterránea	Idem
1,2-dicloropropano	Agua Subterránea	Idem
1,3-dicloropropano	Agua Subterránea	Idem
tricloroetano	Agua Subterránea	Idem
triclorometano	Agua Subterránea	Idem
1,1,2-tricloroetano	Agua Subterránea	Idem
tricloroetano	Agua Subterránea	Idem
clorobenceno	Agua Subterránea	Idem
cloruro de vinilo	Agua Subterránea	Idem
1,1,2,2-tetracloroetano	Agua Subterránea	Idem
monoclorobenceno	Agua Subterránea	Idem
1,2-diclorobenceno	Agua Subterránea	Idem
1,4-diclorobenceno	Agua Subterránea	Idem
1,2,4-triclorobenceno	Agua Subterránea	Método propio, LVI-GC-MS
hexaclorobenceno	Agua Subterránea	Idem
2-clorofenol	Agua Subterránea	Conforme a EN 12673
2,4+2,5-diclorofenol	Agua Subterránea	Idem
2,4,5-triclorofenol	Agua Subterránea	Idem
2,4,6-triclorofenol	Agua Subterránea	Idem
pentaclorofenol	Agua Subterránea	Idem
PCB 28	Agua Subterránea	Método propio, LVI-GC-MS
PCB 52	Agua Subterránea	Idem
PCB 101	Agua Subterránea	Idem
PCB 118	Agua Subterránea	Idem
PCB 138	Agua Subterránea	Idem
PCB 153	Agua Subterránea	Idem
PCB 180	Agua Subterránea	Idem
PCB Totales (7)	Agua Subterránea	Idem
p,p-DDT	Agua Subterránea	Idem
p,p-DDT	Agua Subterránea	Idem
p,p-DDD	Agua Subterránea	Idem
p,p-DDD	Agua Subterránea	Idem
p,p-DDE	Agua Subterránea	Idem
p,p-DDE	Agua Subterránea	Idem
aldrino	Agua Subterránea	Idem
dieldrino	Agua Subterránea	Idem
endosulfato	Agua Subterránea	Idem
alfa-HCH	Agua Subterránea	Idem
beta-HCH	Agua Subterránea	Idem
gamma-HCH	Agua Subterránea	Idem



Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EU/093

Rubrica:

1



Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672	06/04/2022 13:30	PÁGINA 58/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



Formulario FS012	Página: 113 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017



Alcontrol Laboratories

SGS TECNOS S.A.
Miguel Martínez García

Resultados analíticos

Página 9 de 9

Proyecto: MUESTRAS AGUA PIEZOMETROS MALAGA
Número Proyecto: H-MALAGA
Número de informe: 12548734 - 1

Fecha de pedido: 31-05-2017
Fecha de inicio: 01-06-2017
Fecha del informe: 13-06-2017

Análisis	Tipo de muestra	Método de análisis
di-tercloboropóxido	Agua Subterránea	Idem
trio-tercloboropóxido	Agua Subterránea	Idem
alilo-tercloborato	Agua Subterránea	Idem
tercloborato de sodio	Agua Subterránea	Idem
tercloborato de calcio	Agua Subterránea	Método propio, extracción conforme a ISO/DIS 10895-1, análisis similar a EPA 8270 (GC-MS)
tercloborato de sodio	Agua Subterránea	Método propio, LVI-GC-MS
tercloborato de sodio	Agua Subterránea	Idem
tercloborato de sodio	Agua Subterránea	Idem
tercloborato de sodio	Agua Subterránea	Método propio, headspace GC-MS
tercloborato de sodio	Agua Subterránea	Método propio, extracción con hexano, limpieza, análisis con GC-FID
tercloborato de sodio	Agua Subterránea	Método propio
tercloborato de sodio	Agua Subterránea	Método propio, GC-MS

Muestra	Código de barras	Fecha de recepción	Fecha de muestreo	Envase
001	06194092	02-06-2017	31-05-2017	ALC236
001	99330762	02-06-2017	31-05-2017	ALC237
001	84236142	01-06-2017	31-05-2017	ALC207
001	84236140	02-06-2017	31-05-2017	ALC207
001	99330800	01-06-2017	31-05-2017	ALC237
001	99330758	01-06-2017	31-05-2017	ALC237
001	99330802	02-06-2017	31-05-2017	ALC237
001	06194091	02-06-2017	31-05-2017	ALC236
002	84236143	02-06-2017	31-05-2017	ALC207
002	06194099	02-06-2017	31-05-2017	ALC236
002	99330798	02-06-2017	31-05-2017	ALC237
002	84236141	02-06-2017	31-05-2017	ALC207
002	99330799	02-06-2017	31-05-2017	ALC237
002	06194093	02-06-2017	31-05-2017	ALC236
002	99330797	02-06-2017	31-05-2017	ALC237
002	99330796	02-06-2017	31-05-2017	ALC237
003	06194092	02-06-2017	31-05-2017	ALC236
003	99330766	02-06-2017	31-05-2017	ALC237
003	99330769	02-06-2017	31-05-2017	ALC237
003	99330768	02-06-2017	31-05-2017	ALC237
003	84236139	02-06-2017	31-05-2017	ALC207
003	99330767	02-06-2017	31-05-2017	ALC237
003	84236137	02-06-2017	31-05-2017	ALC207
003	06194092	02-06-2017	31-05-2017	ALC236



Alcontrol Laboratories es una entidad de certificación acreditada por ENAC con el número 08/EI/093. Esta entidad de certificación es miembro de la Asociación Española de Entidades de Certificación (AENOR).

Rúbrica:



Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672	06/04/2022 13:30	PÁGINA 59/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/





Formulario FS012	Página: 114 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017

ANEXO VI: REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 60/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

Formulario FS012	Página: 115 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017



ZONA DE TRABAJO S-4Bis



ZONA DE TRABAJO S-4Bis



ZONA DE TRABAJO S-4Bis



SONDEO S-4Bis. Caja 1



SONDEO S-4Bis. Caja 1

Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

VERIFICACIÓN	CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672	06/04/2022 13:30	PÁGINA 61/62
	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	





Formulario FS012	Página: 116 of 116
INFORME	Ref.: 905-235949-01
SUBSANACIÓN DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAS VETERINARIAS MALAGUEÑAS, S.A. UBICADA EN MÁLAGA	Edición: 1
	Fecha: 22/06/2017



ZONA DE TRABAJO S-6



ZONA DE TRABAJO S-6



ZONA DE TRABAJO S-6



SONDEO S-6. Caja 1



SONDEO S-6. Caja 2

Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación 08/EI/093
Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de SGS Tecnos, S.A.U.

CARLOS COSIN BORRAS cert. elec. repr. A08434672		06/04/2022 13:30	PÁGINA 62/62
VERIFICACIÓN	PEGVEN3UNWFCGHYZHMLDXGHZUS7UXG	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			