



Código de ocupación: Conductor de camión.

ATROPELLO MORTAL EN ZONA SIN VÍAS DELIMITADAS

DESCRIPCIÓN

En una planta de hormigón, un trabajador autónomo fue atropellado mientras caminaba por una zona utilizada tanto por peatones como por maquinaria. La zona carecía de vías específicas y señalización de seguridad, y no se habían implementado restricciones a la circulación peatonal.

El equipo implicado tenía mantenimiento deficiente, y el trabajador no llevaba ropa de alta visibilidad. Además, la coordinación y supervisión entre los responsables de la planta y los trabajadores fue insuficiente, al igual que la información sobre los riesgos presentes.



Pala cargadora causante del fallecimiento, propiedad de la planta de áridos.

PREVENCIÓN

Revisar y actualizar la evaluación de riesgos, con especial énfasis en el riesgo de atropello.

Organizar el tráfico en la planta mediante vías delimitadas y señalizadas para peatones y vehículos, estableciendo zonas específicas, límites de velocidad, y procedimientos claros.

Garantizar el correcto mantenimiento de los equipos y su inspección previa al uso.

Proveer formación adecuada sobre los riesgos y normas de seguridad tanto a empleados como a trabajadores externos.

Implementar el uso obligatorio de ropa de alta visibilidad y otros equipos de protección individual.

Mejorar la coordinación entre empresas y servicios de prevención, especialmente ante la incorporación de nuevos equipos.



Segun el manual del fabricante la zona peligrosa alrededor de las máquinas es de como mínimo 7 m.