



Sendero Punta del Boquerón

Actuaciones:

Módulo tarima nuevo

Pasarela nueva

Reparación

Limpieza y reparación

Limpieza de arena

Colocación de malla

Puntos		m.	Actuación
1	2	50,00	MÓDULO TARIMA NUEVO
2	3	46,00	PASARELA NUEVA
3	4	70,00	PASARELA NUEVA
4	5	98,00	REPARACIÓN
5	6	50,00	REPARACIÓN
6	7	25,00	LIMPIEZA Y REPARACIÓN
7	8	91,00	REPARACIÓN
8	9	0,00	NADA
9	10	30,00	LIMPIEZA ARENA
10	11	0,00	NADA
11	12	203,00	LIMPIEZA ARENA
12	13	30,00	COLOCACION DE MALLA
13	14	30,00	COLOCACION DE MALLA
14	15	15,00	LIMPIEZA ARENA
15	16	30,00	LIMPIEZA ARENA
16	17	44,00	COLOCACION DE MALLA
17	18	0,00	NADA
18	19	22,00	REPARACIÓN
19	20	0,00	NADA
20	21	28,00	COLOCACION DE MALLA
21	22	0,00	NADA
22	23	13,00	REPARACIÓN
23	24	170	REPARACIÓN
			14 mts DE MÓDULO TARIMA NUEVO
24	25	0,00	NADA
TOTAL		1.045,00	