



RECINTO AMURALLADO

- RESTOS CONFORMACIÓN DE MURALLA
 - TRAMO DE MURALLA DESAPARECIDA
 - 1, 2, 3, 4, NUMERACIÓN DE LIENZOS
 - I, II, III, IV, NUMERACIÓN DE TORRES
 - FOSO
 - CAMINO HISTÓRICO EMPEDRADO Y DELIMITADO ENTRE MURO DE MAMPOSTERÍA EN SECO
 - POZO
 - RESTOS MURARIOS
 - CASA DE LABOR DEL GUARDA. COMEMPORANEA
 - OLIVAR
- CASTILLO**
- LIENZOS MURARIOS Y TORRES SIGLO XV
 - MUROS DEL PALACIO RENACENTISTA SIGLO XV
- COTAS EN METROS

SUPERVISADO
 12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CONSOLIDACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL RECINTO AMURALLADO Y CASTILLO DE BELALCÁZAR (CÓRDOBA)

PLANO Nº **B-01** PLANOS DE ESTADO ACTUAL
RECINTO AMURALLADO. PLANTA GENERAL
 TOPOGRAFÍA E IDENTIFICACIÓN ELEMENTOS GENERALES

ESCALA 1/500
 FECHA 06_2011 / 02_2012

PEDRO PEÑA AMARO / ARQUITECTO