



ALZADO SUR

ALZADO SUR

- 1. MODIFICACIONES SUPERFICIALES
 - a. Depósitos superficiales, biocostras, manchas
 - b. Colonización vegetal
 - c. Humedades
 - d. Añadidos inadecuados
- 2. PÉRDIDA DE MATERIA
 - a. Erosión, pérdida de material o sección
 - b. Degradación paramentos, pérdida de mortero en juntas



REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DE LA BARBACANA DEL CASTILLO DE NIEBLA (HUELVA)

PLANOS DE ESTADO ACTUAL

Denominación	Alzado sur. Patologías	Nº plano	5
	Manuel López Vicente/Arquitecto		E 1/150
			JULIO 2017

C:\Users\Manuel\PROYECTOS\2017\BARBACANA\2017\PROYECTO PDF\2017\W PLANOS BARBACANA\2017\5 ALZADOS ACTUAL R.dwg, ALZADOS SUR[3], tamaño de página personalizado de PostScript