



Código de ocupación: Peones agrícolas

ACCIDENTE MORTAL POR VUELCO DE CARRETILLA ELEVADORA

DESCRIPCIÓN

El accidente mortal ocurrió al ser aplastado el trabajador por la cabina de una carretilla elevadora todoterreno. Volcó lateralmente cuando realizaba una maniobra marcha atrás y dos de las ruedas laterales pasaron por encima del caballón sobre el que se situaba la fila de árboles.

Además llevaba las horquillas completamente elevadas, no tenía puesto el cinturón de seguridad y se desplazaba con las puertas de la cabina abiertas.



Sacos “Big bag” en una calle entre dos hileras de naranjos. Posteriormente eran retirados por la carretilla elevadora automotora todoterreno

PREVENCIÓN



Sentido de la maniobra marcha atrás y huella sobre la loma que da lugar al vuelco

Ejecutar las medidas preventivas contempladas en la evaluación de riesgo. En este caso, aunque se referían erróneamente a la carretilla elevadora como un tractor, para evitar el vuelco se establecía el uso del cinturón de seguridad tal como se recogía en el manual de instrucciones del fabricante.

Formar e informar al personal sobre las medidas preventivas necesarias para evitar el riesgo de vuelco de la carretilla elevadora, además de proporcionar formación específica adecuada para el manejo del equipo de trabajo.