



Código de ocupación: Conductores de camiones

## CAÍDA MORTAL DESDE UN CAMIÓN CISTERNA


### DESCRIPCIÓN

El accidente ocurrió al caer el trabajador desde la plataforma de una cisterna a 3,5 m y golpear su cabeza contra el asfalto. Estaba asegurando la estanqueidad de las compuertas antes de realizar la descarga de mortero seco en una obra.

Se produjo por situarse sobre la cisterna sin extender previamente la barandilla de protección. También por no llevar puesto arnés anticaída para anclarse a la línea de vida, ni casco de protección, además de actuar sobre el extremo de la manivela de cierre de la compuerta con una barra hueca no adecuada para ello.



Camión cisterna momentos después del accidente



Plataforma, barandilla, compuertas y línea de vida tras el accidente

### PREVENCIÓN

Formar e informar a las personas trabajadoras sobre las medidas preventivas necesarias para evitar o reducir el riesgo de caída a distinto nivel. Entregar un procedimiento de trabajo y velar por el uso efectivo de los equipos de protección individual.

Identificar y evaluar los riesgos derivados de las tareas que realiza el puesto de trabajo de conductor, e incluir este puesto en el documento de evaluación de riesgos del centro de trabajo.