



Código de ocupación: Trabajadores de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco

ACCIDENTE MORTAL POR ATROPELLO DE MAQUINARIA



Manipulador telescópico implicado y explanada donde el trabajador fue atropellado.

DESCRIPCIÓN

Las pacas de alfalfa para la alimentación animal, las descargaron en una explanada pavimentada para extenderlas y secarlas al sol.

El operador de un manipulador telescópico procedía a distribuir las pacas y alinearlas en hileras, sin tener conocimiento de la presencia de otra persona en el lugar.

Mientras tanto otro trabajador cortaba las cuerdas de los fardos para expandirlos. Llevaba protectores auditivos.

De pronto el conductor, que no lo vio, lo atropelló cuando circulaba marcha atrás cargado de pacas. El fuerte impacto provocó su fallecimiento.

PREVENCIÓN

Para poder adoptar medidas preventivas y de formación adecuadas, la evaluación de los riesgos debe incluir todos los riesgos inherentes a cada puesto de trabajo.

Establecer medidas organizativas e impedir la realización de trabajos a pie en las inmediaciones de la maquinaria móvil. Proporcionar instrucciones por escrito.

Revisar periódicamente el funcionamiento de los señalizadores acústicos/ópticos y de los espejos retrovisores de la maquinaria. Los sistemas de cámara trasera, pueden ser útiles para cubrir los puntos muertos en la visión de los espejos retrovisores.

Los conductores deben cerciorarse de la inexistencia de peatones en las inmediaciones de la circulación y en su caso parar el funcionamiento.